

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							Special
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6		
Fahrzeugdach	Antenne	gebrochen	11,87	98,69	60,70	95,00	70,34	379,98	104,09	
		verformt	11,87	98,69	60,70	95,00	70,34	379,98	104,09	
		fehlt	11,87	98,69	60,70	95,00	70,34	379,98	104,09	
	Schiebedach	gebrochen	3973,60	4410,92	3535,25	3726,24	5356,35	3188,99	6626,79	
		verformt	3973,60	4410,92	3535,25	3726,24	5356,35	3188,99	6626,79	
		fehlt	3973,60	4410,92	3535,25	3726,24	5356,35	3188,99	6626,79	
	Dach	gebrochen	4477,62	5100,25	4064,40	4226,91	6178,16	3777,03	7755,27	
		Delle >15 cm	1772,46	1435,11	1204,85	1116,42	2042,06	1208,21	2681,16	
		Delle 2-5 cm	771,92	730,05	487,31	494,12	955,97	713,47	1361,66	
		Delle 5-15 cm	1263,69	1160,02	919,30	867,24	1548,65	1080,21	2071,04	
		verformt	4477,62	5100,25	4064,40	4226,91	6178,16	3777,03	7755,27	
		gestriffen 2-5 cm	643,92	602,05	359,31	366,12	827,97	585,47	1233,66	
		gestriffen 5-15 cm	1007,69	904,02	663,30	611,24	1292,65	824,21	1815,04	
		Kratzer >15 cm	1388,46	1051,11	820,85	732,42	1658,06	824,21	2297,16	
		Kratzer 2-5 cm	643,92	602,05	359,31	366,12	827,97	585,47	1233,66	
Kratzer 5-15 cm		1007,69	904,02	663,30	611,24	1292,65	824,21	1815,04		
Fahrzeugfront		Motorhaube	gebrochen	1144,39	1300,08	1235,39	1240,98	1321,09	1214,30	1382,22
			Delle >15 cm	1064,81	1086,48	1062,27	1057,46	933,38	1170,30	894,48
	Delle 2-5 cm		531,42	550,04	428,31	480,49	389,94	692,41	439,96	
	Delle 5-15 cm		813,69	873,54	807,56	832,67	749,81	1042,30	766,48	
	verformt		1144,39	1300,08	1235,39	1240,98	1321,09	1214,30	1382,22	
	Kratzer >15 cm		680,81	702,48	678,27	673,46	549,38	786,30	510,48	
	Kratzer 2-5 cm		403,42	422,04	300,31	352,49	261,94	564,41	311,96	
	Kratzer 5-15 cm		557,69	617,54	551,56	576,67	493,81	786,30	510,48	
	Markenemblem vorn	gebrochen	57,13	57,98	37,11	42,16	31,34	31,28		
		fehlt	57,13	57,98	37,11	42,16	31,34	31,28		
	Stossfaenger vorn	gebrochen	453,10	694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56	
		Delle >15 cm	972,10	783,57	752,46	778,51	846,18	872,50	979,56	
		Delle 2-5 cm	507,69	441,37	351,79	409,16	370,78	556,02	454,14	
		Delle 5-15 cm	743,72	648,14	599,45	637,06	718,18	744,50	851,56	
		verformt	453,10	694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56	
		gestriffen 2-5 cm	379,69	313,37	223,79	281,16	242,78	428,02	326,14	
		gestriffen 5-15 cm	487,72	392,14	343,45	381,06	462,18	488,50	595,56	
		fehlt	453,10	694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56	
		Kratzer >15 cm	588,10	399,57	368,46	394,51	462,18	488,50	595,56	
		Kratzer 2-5 cm	379,69	313,37	223,79	281,16	242,78	428,02	326,14	
	Kratzer 5-15 cm	487,72	392,14	343,45	381,06	462,18	488,50	595,56		
	Stossfaenger vorn mitte	gebrochen	453,10	694,52	595,52	508,60	377,35	434,01	303,56	
		Delle >15 cm	972,10	783,57	749,25	778,51	708,22	872,50	752,68	
		Delle 2-5 cm	507,69	441,37	349,65	409,16	319,04	556,02	369,06	
		Delle 5-15 cm	743,72	648,14	596,24	637,06	580,22	744,50	624,68	
		verformt	453,10	694,52	595,52	508,60	377,35	434,01	303,56	
		gestriffen 2-5 cm	379,69	313,37	221,65	281,16	191,04	428,02	241,06	
		gestriffen 5-15 cm	487,72	392,14	340,24	381,06	324,22	488,50	368,68	
		fehlt	453,10	694,52	595,52	508,60	377,35	434,01	303,56	
		Kratzer >15 cm	588,10	399,57	365,25	394,51	324,22	488,50	368,68	
		Kratzer 2-5 cm	379,69	313,37	221,65	281,16	191,04	428,02	241,06	
		Kratzer 5-15 cm	487,72	392,14	340,24	381,06	324,22	488,50	368,68	
		Stossfaengerecke vorn links	gebrochen	453,10	694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56
Delle >15 cm	972,10		783,57	752,46	778,51	846,18	872,50	979,56		
Delle 2-5 cm	507,69		441,37	351,79	409,16	370,78	556,02	454,14		
Delle 5-15 cm	743,72		648,14	599,45	637,06	718,18	744,50	851,56		
verformt	453,10		694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56		
gestriffen 2-5 cm	379,69		313,37	223,79	281,16	242,78	428,02	326,14		
gestriffen 5-15 cm	487,72		392,14	343,45	381,06	462,18	488,50	595,56		
fehlt	453,10		694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56		
Kratzer >15 cm	588,10		399,57	368,46	394,51	462,18	488,50	595,56		
Kratzer 2-5 cm	379,69		313,37	223,79	281,16	242,78	428,02	326,14		
Kratzer 5-15 cm	487,72		392,14	343,45	381,06	462,18	488,50	595,56		
Zierleiste Stossfaenger vorn	gebrochen			101,21	99,37	104,63	88,22		88,22	
	verformt		101,21	99,37	104,63	88,22		88,22		
	fehlt		101,21	99,37	104,63	88,22		88,22		

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special	
Fahrzeugfront	Stossfaengerecke vorn rechts	gebrochen	453,10	694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56	
		Delle >15 cm	972,10	783,57	752,46	778,51	846,18	872,50	979,56	
		Delle 2-5 cm	507,69	441,37	351,79	409,16	370,78	556,02	454,14	
		Delle 5-15 cm	743,72	648,14	599,45	637,06	718,18	744,50	851,56	
		verformt	453,10	694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56	
		gestriffen 2-5 cm	379,69	313,37	223,79	281,16	242,78	428,02	326,14	
		gestriffen 5-15 cm	487,72	392,14	343,45	381,06	462,18	488,50	595,56	
		fehlt	453,10	694,52	609,14	508,60	664,36	434,01	775,56	
		Kratzer >15 cm	588,10	399,57	368,46	394,51	462,18	488,50	595,56	
		Kratzer 2-5 cm	379,69	313,37	223,79	281,16	242,78	428,02	326,14	
		Kratzer 5-15 cm	487,72	392,14	343,45	381,06	462,18	488,50	595,56	
		Spoilerlippe vorn (unterh.Stossf.)	gebrochen		193,52	238,60	240,76			
			verformt		193,52	238,60	240,76			
	fehlt			193,52	238,60	240,76				
	Frontgrill	gebrochen	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		Delle >15 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		Delle 2-5 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		Delle 5-15 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		verformt	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		gestriffen 2-5 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		gestriffen 5-15 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		fehlt	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		Kratzer >15 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		Kratzer 2-5 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
		Kratzer 5-15 cm	131,16	177,03	186,72	164,43	541,98	299,93	787,72	
	Nebelscheinwerfer links	gebrochen		145,90	136,76	124,15				
		verformt		145,90	136,76	124,15				
		fehlt		145,90	136,76	124,15				
	Wischerarm vorn links	gebrochen	78,66	96,93	94,08	97,56	89,67	86,14	89,17	
		verformt	78,66	96,93	94,08	97,56	89,67	86,14	89,17	
		fehlt	78,66	96,93	94,08	97,56	89,67	86,14	89,17	
	Wischerblatt vorn links	gebrochen	52,89	57,86	44,27	49,52	59,04	61,79	72,61	
		verformt	52,89	57,86	44,27	49,52	59,04	61,79	72,61	
		fehlt	52,89	57,86	44,27	49,52	59,04	61,79	72,61	
	Nebelscheinwerfer rechts	gebrochen		146,21	136,76	124,15				
		verformt		146,21	136,76	124,15				
		fehlt		146,21	136,76	124,15				
	Wischerarm vorn rechts	gebrochen	78,66	96,95	94,08	97,56	89,67	86,14	89,17	
		verformt	78,66	96,95	94,08	97,56	89,67	86,14	89,17	
		fehlt	78,66	96,95	94,08	97,56	89,67	86,14	89,17	
	Wischerblatt vorn rechts	gebrochen	52,91	57,86	44,29	49,52	59,04	61,79	72,61	
		verformt	52,91	57,86	44,29	49,52	59,04	61,79	72,61	
		fehlt	52,91	57,86	44,29	49,52	59,04	61,79	72,61	
	Abschleppöse Abdeckung vorn	gebrochen	30,04	30,92	19,05	19,12		26,32		
		verformt	30,04	30,92	19,05	19,12		26,32		
		fehlt	30,04	30,92	19,05	19,12		26,32		
	Scheinwerfer links	gebrochen	300,22	383,49	386,57	387,40	343,53	519,13	342,78	
verformt		300,22	383,49	386,57	387,40	343,53	519,13	342,78		
fehlt		300,22	383,49	386,57	387,40	343,53	519,13	342,78		
Scheinwerfer rechts	gebrochen	300,22	384,16	386,81	387,40	310,39	519,13	288,28		
	verformt	300,22	384,16	386,81	387,40	310,39	519,13	288,28		
	fehlt	300,22	384,16	386,81	387,40	310,39	519,13	288,28		
Unterbodenverkleidung	gebrochen	152,48	198,50	45,21	171,00	40,00				
	verformt	152,48	198,50	45,21	171,00	40,00				
	fehlt	152,48	198,50	45,21	171,00	40,00				
Windschutzscheibe	gebrochen	655,99	859,01	910,33	915,93	1205,11	768,29	1422,20		
	Steinschlag <1cm	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00		

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie						
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special
Fahrzeugheck	Heckschloss / Heckoeffner	gebrochen	185,05	295,89	189,91	138,84			
		verformt	185,05	295,89	189,91	138,84			
		fehlt	185,05	295,89	189,91	138,84			
	Heckklappe	gebrochen	1857,64	2453,28					
		Delle >15 cm	1217,64	1517,72					
		Delle 2-5 cm	579,71	868,71					
		Delle 5-15 cm	901,94	1252,54					
		verformt	1857,64	2453,28					
		gestriffen 2-5 cm	451,71	740,71					
		gestriffen 5-15 cm	645,94	996,54					
		Kratzer >15 cm	833,64	1133,72					
		Kratzer 2-5 cm	451,71	740,71					
		Kratzer 5-15 cm	645,94	996,54					
		Tuergriff Hecktuer/Heckklappe	gebrochen	170,46	153,97	84,00	94,78		
	verformt		170,46	153,97	84,00	94,78			
	fehlt		170,46	153,97	84,00	94,78			
	Markenemblem hinten	gebrochen	57,13	57,98	37,11	42,16	31,34	31,28	
		verformt	57,13	57,98	37,11	42,16	31,34	31,28	
		fehlt	57,13	57,98	37,11	42,16	31,34	31,28	
	Stossfaenger hinten	gebrochen	315,03	535,81	221,57	265,51			
		Delle >15 cm	776,00	773,73	821,23	787,05			
		Delle 2-5 cm	405,83	423,69	323,73	368,50			
		Delle 5-15 cm	599,54	645,73	693,23	659,05			
		verformt	315,03	535,81	221,57	265,51			
		gestriffen 2-5 cm	277,83	295,69	195,73	240,50			
		gestriffen 5-15 cm	343,54	389,73	437,23	403,05			
		fehlt	315,03	535,81	221,57	265,51			
		Kratzer >15 cm	392,00	389,73	437,23	403,05			
		Kratzer 2-5 cm	277,83	295,69	195,73	240,50			
		Kratzer 5-15 cm	343,54	389,73	437,23	403,05			
	Stossfaenger hinten mitte	gebrochen	315,03	375,74	286,14	457,16			
		Delle >15 cm	776,00	730,74	612,91	721,19			
		Delle 2-5 cm	405,83	424,23	348,95	459,87			
		Delle 5-15 cm	599,54	602,74	484,91	593,19			
		verformt	315,03	375,74	286,14	457,16			
		gestriffen 2-5 cm	277,83	296,23	220,95	331,87			
		gestriffen 5-15 cm	343,54	346,74	228,91	337,19			
		Kratzer >15 cm	392,00	346,74	228,91	337,19			
		Kratzer 2-5 cm	277,83	296,23	220,95	331,87			
		Kratzer 5-15 cm	343,54	346,74	228,91	337,19			
		Zierleiste Stossfaenger hinten	gebrochen	192,71	170,37	149,46			
	verformt		192,71	170,37	149,46				
	fehlt		192,71	170,37	149,46				
	Stossfaengerecke hinten rechts	gebrochen	315,03	535,81	221,57	265,51			
		Delle >15 cm	776,00	773,73	821,23	787,05			
		Delle 2-5 cm	405,83	423,69	323,73	368,50			
		Delle 5-15 cm	599,54	645,73	693,23	659,05			
verformt		315,03	535,81	221,57	265,51				
gestriffen 2-5 cm		277,83	295,69	195,73	240,50				
gestriffen 5-15 cm		343,54	389,73	437,23	403,05				
fehlt		315,03	535,81	221,57	265,51				
Kratzer >15 cm		315,03	535,81	221,57	265,51				
Kratzer 2-5 cm		392,00	389,73	437,23	403,05				
Kratzer 5-15 cm		277,83	295,69	195,73	240,50				
Hecktuerscheibe hinten links	gebrochen	343,54	389,73	437,23	403,05				
	verformt	338,59							
Nebelschlussleuchte links	gebrochen	141,40	120,31						
	verformt	141,40	120,31						
	fehlt	141,40	120,31						
Rueckleuchte links	gebrochen	93,93	155,41	234,66	211,19	129,41	167,37	162,17	
	verformt	93,93	155,41	234,66	211,19	129,41	167,37	162,17	
	fehlt	93,93	155,41	234,66	211,19	129,41	167,37	162,17	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special	
Fahrzeugheck	Kennzeichen Hinten	gebrochen	43,96	35,51	31,37	31,43	39,03	29,03	44,11	
		verformt	43,96	35,51	31,37	31,43	39,03	29,03	44,11	
		fehlt	43,96	35,51	31,37	31,43	39,03	29,03	44,11	
	Kennzeichenbeleuchtung hinten	gebrochen	72,01	61,12	60,80	80,06	82,23			
		verformt	72,01	61,12	60,80	80,06	82,23			
		fehlt	72,01	61,12	60,80	80,06	82,23			
	Hecktuerscheibe hinten rechts	gebrochen	343,07	313,15						
		verformt	343,07	313,15						
	Nebelschlussleuchte rechts	gebrochen	129,36	120,31						
		verformt	129,36	120,31						
		fehlt	129,36	120,31						
	Rueckleuchte rechts	gebrochen	93,93	155,30	234,57	211,14	129,41	167,37	162,17	
		verformt	93,93	155,30	234,57	211,14	129,41	167,37	162,17	
		fehlt	93,93	155,30	234,57	211,14	129,41	167,37	162,17	
	Heckscheibe	gebrochen	492,92	417,54		479,62				
		verformt	492,92	417,54		479,62				
	Abschleppöse Abdeckung hinten	gebrochen	22,54	185,90						
		verformt	22,54	185,90						
	Hecktürverriegelung rechts	gebrochen	185,05	295,89	189,91	138,84				
		verformt	185,05	295,89	189,91	138,84				
		fehlt	185,05	295,89	189,91	138,84				
	3.Bremsleuchte	gebrochen	78,25	120,54	125,23	138,68				
		verformt	78,25	120,54	125,23	138,68				
		fehlt	78,25	120,54	125,23	138,68				
	Stossfaengerecke hinten links	gebrochen	315,03	535,81	221,57	265,51				
		Delle >15 cm	776,00	773,73	821,23	787,05				
		Delle 2-5 cm	405,83	423,69	323,73	368,50				
Delle 5-15 cm		599,54	645,73	693,23	659,05					
verformt		315,03	535,81	221,57	265,51					
gestriffen 2-5 cm		277,83	295,69	195,73	240,50					
gestriffen 5-15 cm		343,54	389,73	437,23	403,05					
fehlt		315,03	535,81	221,57	265,51					
Kratzer >15 cm		315,03	535,81	221,57	265,51					
Kratzer 2-5 cm		392,00	389,73	437,23	403,05					
Kratzer 5-15 cm		277,83	295,69	195,73	240,50					
Innenraum	Teppich Kofferraum	fehlt	424,81	623,32						
		verschmutzt/Fleck	424,81	623,32						
	Dachhimmel innen	Brandloch	278,89	1679,57	3149,77	687,18				
		Schnitt / Riss	278,89	1679,57	3149,77	687,18				
		verschmutzt/Fleck	278,89	1586,61	2940,61	687,18				
	Armaturentafel komplett	gebrochen	979,56	1001,26	1215,99	1152,42	1415,74	888,04	1507,49	
	Teppich vorn	Brandloch	663,30	604,81	700,02	597,43	929,76	343,37	978,17	
		Schnitt / Riss	663,30	604,81	700,02	597,43	929,76	343,37	978,17	
		fehlt	663,30	604,81	700,02	597,43	929,76	343,37	978,17	
		verschmutzt/Fleck	640,06	604,81	676,78	597,43	883,28	343,37	931,69	
	Teppich hinten	Brandloch	763,32	675,39	2246,95		374,01		374,01	
		Schnitt / Riss	763,32	675,39	2246,95		374,01		374,01	
		fehlt	763,32	675,39	2246,95		374,01		374,01	
		verschmutzt/Fleck	740,08	675,39	2246,95		374,01		374,01	
	Teppich vorn+hinten	Brandloch	895,47	1013,58	1046,85	597,43	1030,16	343,37	1143,28	
		Schnitt / Riss	895,47	1013,58	1046,85	597,43	1030,16	343,37	1143,28	
		fehlt	895,47	1013,58	1046,85	597,43	1030,16	343,37	1143,28	
		verschmutzt/Fleck	872,23	990,34	1023,61	597,43	983,68	343,37	1096,80	
	Fensterheber vorn links	gebrochen	64,48	95,81	132,79	139,25	523,34	159,89	523,34	
		fehlt	64,48	95,81	132,79	139,25	523,34	159,89	523,34	
Fahrersitz Rueckenlehne	Brandloch	335,31	405,04	249,60	379,32		329,85			
	Schnitt / Riss	335,31	405,04	249,60	379,32		329,85			
	fehlt	335,31	405,04	249,60	379,32		329,85			
	verschmutzt/Fleck	335,31	405,04	249,60	379,32		329,85			
Fahrersitz Sitzflaeche	Brandloch	331,08	301,47	198,94	256,69		207,00			
	Schnitt / Riss	331,08	301,47	198,94	256,69		207,00			
	fehlt	331,08	301,47	198,94	256,69		207,00			
	verschmutzt/Fleck	331,08	301,47	198,94	256,69		207,00			

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							Special
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6		
Innenraum	Sicherheitsgurt vorn links (Fahrer)	gebrochen	190,50	241,96	226,07	237,52	122,95	287,12	70,00	
		fehlt	190,50	241,96	226,07	237,52	122,95	287,12	70,00	
	Beifahrersitz Rueckenlehne	Brandloch	335,31	347,59	267,53	388,53		329,85		
		Schnitt / Riss	335,31	347,59	267,53	388,53		329,85		
		fehlt	335,31	347,59	267,53	388,53		329,85		
		verschmutzt/Fleck	335,31	347,59	267,53	388,53		329,85		
	Beifahrersitzflaeche	Brandloch	331,08	353,84	261,61	359,97		207,00		
		Schnitt / Riss	331,08	353,84	261,61	359,97		207,00		
		fehlt	331,08	353,84	261,61	359,97		207,00		
		verschmutzt/Fleck	331,08	353,84	261,61	359,97		207,00		
	Fensterheber vorn rechts	gebrochen	50,97	83,88	87,56	54,01	478,34	159,89	478,34	
		fehlt	50,97	83,88	87,56	54,01	478,34	159,89	478,34	
	Sicherheitsgurt vorn rechts (Beif.)	gebrochen	174,93	265,90	295,31	289,07	162,26	287,12	70,50	
		fehlt	174,93	265,90	295,31	289,07	162,26	287,12	70,50	
	Schaltknopf	gebrochen	62,10	74,15	69,64	58,38	67,55			
		fehlt	62,10	74,15	69,64	58,38	67,55			
	Handschuhfach Klappe	gebrochen	347,87	248,67	206,81	283,87		315,05		
		fehlt	347,87	248,67	206,81	283,87		315,05		
	Himmel Dachinnenverkleidung	Brandloch	278,89	1679,57	3149,77	687,18				
		Schnitt / Riss	278,89	1679,57	3149,77	687,18				
		verschmutzt/Fleck	278,89	1586,61	2940,61	687,18				
	Innenbeleuchtung	gebrochen	76,99	185,38	74,97	98,42	47,20	224,96		
		fehlt	76,99	185,38	74,97	98,42	47,20	224,96		
	Innenraumreinigung	verschmutzt/Fleck	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Airbag Abdeckung links	gebrochen	425,02							
		fehlt	425,02							
	Tuergriff vorn links innen	gebrochen	48,04	94,96	52,50	77,76	45,86	103,24	52,36	
		fehlt	48,04	94,96	52,50	77,76	45,86	103,24	52,36	
	Tuergriff hinten links innen	gebrochen	129,31							
		fehlt	129,31							
Zigarettenanzuender	fehlt	39,40	37,75	15,19	19,37	8,11				
Lichtschalter	gebrochen		197,56	163,24	134,99					
	fehlt		197,56	163,24	134,99					
Radio	gebrochen	380,03	408,67	324,17	276,83	383,22	404,28	447,22		
	fehlt	380,03	408,67	324,17	276,83	383,22	404,28	447,22		
Innen-Rueckblickspiegel	gebrochen	91,71	330,99	785,20	78,60					
	fehlt	91,71	330,99	785,20	78,60					
Airbag Abdeckung rechts	gebrochen	425,02								
	fehlt	425,02								
Tuergriff vorn rechts innen	gebrochen	48,34	96,63	54,37	77,79	46,03	103,24	52,63		
	fehlt	48,34	96,63	54,37	77,79	46,03	103,24	52,63		
Tuergriff hinten rechts innen	gebrochen	129,31	48,65	84,78						
	fehlt	129,31	48,65	84,78						
Lenkrad	gebrochen	238,51	346,56	268,16	272,73	187,87	206,15	166,17		
	fehlt	238,51	346,56	268,16	272,73	187,87	206,15	166,17		
Bordwerkzeug	gebrochen		47,21	74,85	81,27	81,27	8,04			
	fehlt		47,21	74,85	81,27	81,27	8,04			
Linke Seite	Radhausverkleidung vorne links	gebrochen	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		Delle >15 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		Delle 2-5 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		Delle 5-15 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		verformt	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		gestriffen 2-5 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		gestriffen 5-15 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		fehlt	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		Kratzer >15 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		Kratzer 2-5 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	
		Kratzer 5-15 cm	127,54	183,92	113,63	135,95	125,09	106,92	125,09	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie						
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special
Linke Seite	Tuer Vorn links	gebrochen	2081,20	2599,65	2307,60	2305,15	3332,57	2492,68	4188,98
		Delle >15 cm	1520,56	1748,51	1554,18	1517,05	2079,62	1745,69	2596,46
		Delle 2-5 cm	527,08	562,17	427,73	482,63	668,93	722,64	907,90
		Delle 5-15 cm	1048,48	1205,77	1047,89	1058,09	1425,16	1346,91	1794,72
		verformt	2081,20	2599,65	2307,60	2305,15	3332,57	2492,68	4188,98
		gestriffen 2-5 cm	399,08	434,17	299,73	354,63	540,93	594,64	779,90
		gestriffen 5-15 cm	792,48	949,77	791,89	802,09	1169,16	1090,91	1538,72
		Kratzer >15 cm	1136,56	1364,51	1170,18	1133,05	1695,62	1361,69	2212,46
		Kratzer 2-5 cm	399,08	434,17	299,73	354,63	540,93	594,64	779,90
	Kratzer 5-15 cm	792,48	949,77	791,89	802,09	1169,16	1090,91	1538,72	
	Tuergriff vorn links	gebrochen	141,46	103,88	113,00	104,97	133,18	60,88	
		verformt	141,46	103,88	113,00	104,97	133,18	60,88	
		fehlt	141,46	103,88	113,00	104,97	133,18	60,88	
	Tuerschloss vorn links	gebrochen	220,92	235,85	201,57	199,01	308,25	180,30	384,90
		verformt	220,92	235,85	201,57	199,01	308,25	180,30	384,90
		fehlt	220,92	235,85	201,57	199,01	308,25	180,30	384,90
	Zierleiste Tuer vorn links	gebrochen	65,56	89,62	90,93	87,64	83,63	95,65	
		verformt	65,56	89,62	90,93	87,64	83,63	95,65	
		fehlt	65,56	89,62	90,93	87,64	83,63	95,65	
	Blinker vorn links	gebrochen	31,58	30,98	48,77	38,76	36,57	23,79	28,51
		verformt	31,58	30,98	48,77	38,76	36,57	23,79	28,51
		fehlt	31,58	30,98	48,77	38,76	36,57	23,79	28,51
	Innenkotfluegel Vorn links	gebrochen		75,03	75,03		137,22		137,22
		verformt		75,03	75,03		137,22		137,22
		fehlt		75,03	75,03		137,22		137,22
	Tuerscheibe vorn links	gebrochen	162,68	213,14	205,32	221,84	224,57	306,72	245,17
		verformt	162,68	213,14	205,32	221,84	224,57	306,72	245,17
	Kotfluegel Vorn links	gebrochen	1327,25	1489,59	1280,50	1298,26	794,17	1440,73	649,45
		Delle >15 cm	1350,53	1494,81	1325,37	1330,94	1722,83	1442,21	2128,52
		Delle 2-5 cm	449,95	439,96	353,71	425,92	548,79	510,29	737,74
		Delle 5-15 cm	938,92	1013,06	909,39	939,55	1191,00	1043,43	1482,76
		verformt	1327,25	1489,59	1280,50	1298,26	794,17	1440,73	649,45
		gestriffen 2-5 cm	321,95	311,96	225,71	297,92	420,79	382,29	609,74
		gestriffen 5-15 cm	682,92	757,06	653,39	683,55	935,00	787,43	1226,76
		fehlt	1327,25	1489,59	1280,50	1298,26	794,17	1440,73	649,45
		Kratzer >15 cm	966,53	1110,81	941,37	946,94	1338,83	1058,21	1744,52
		Kratzer 2-5 cm	321,95	311,96	225,71	297,92	420,79	382,29	609,74
		Kratzer 5-15 cm	682,92	757,06	653,39	683,55	935,00	787,43	1226,76
	B-Saeule links	gebrochen	3343,36	3079,01	2286,80	2470,60		2570,27	
		Delle >15 cm	1121,36	885,25	780,94	806,11		951,40	
		Delle 2-5 cm	525,04	495,47	455,85	481,29		555,64	
		Delle 5-15 cm	879,92	726,90	652,94	678,11		823,40	
		verformt	3343,36	3079,01	2286,80	2470,60		2570,27	
		gestriffen 2-5 cm	397,04	367,47	327,85	353,29		427,64	
		gestriffen 5-15 cm	623,92	470,90	396,94	422,11		567,40	
		Kratzer >15 cm	737,36	501,25	396,94	422,11		567,40	
		Kratzer 2-5 cm	397,04	367,47	327,85	353,29		427,64	
	Kratzer 5-15 cm	623,92	470,90	396,94	422,11		567,40		
	A-Saeule links	gebrochen	3427,29	3739,14	3685,97	3768,46	5454,07	4607,46	5454,07
		Delle >15 cm	1089,91	898,58	750,08	782,48	1007,92	800,17	1007,92
		Delle 2-5 cm	531,42	491,47	431,75	400,20	610,12	491,15	610,12
		Delle 5-15 cm	809,63	730,29	614,82	626,93	851,56	672,17	851,56
		verformt	3427,29	3739,14	3685,97	3768,46	5454,07	4607,46	5454,07
		gestriffen 2-5 cm	403,42	363,47	303,75	272,20	482,12	363,15	482,12
gestriffen 5-15 cm		553,63	474,29	358,82	370,93	595,56	416,17	595,56	
Kratzer >15 cm		705,91	514,58	366,08	398,48	623,92	416,17	623,92	
Kratzer 2-5 cm		403,42	363,47	303,75	272,20	482,12	363,15	482,12	
Kratzer 5-15 cm		553,63	474,29	358,82	370,93	595,56	416,17	595,56	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie						
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special
Linke Seite	Seitenwand vorn links	gebrochen		4224,13	3755,76	2962,12			
		Delle >15 cm		1994,06	1700,68	1410,06			
		Delle 2-5 cm		655,42	486,46	354,88			
		Delle 5-15 cm		1416,28	1166,84	953,37			
		verformt		4224,13	3755,76	2962,12			
		gestriffen 2-5 cm		527,42	358,46	226,88			
		gestriffen 5-15 cm		1160,28	910,84	697,37			
		Kratzer >15 cm		1610,06	1316,68	1026,06			
		Kratzer 2-5 cm		527,42	358,46	226,88			
		Kratzer 5-15 cm		1160,28	910,84	697,37			
	Tankverschluss links	gebrochen	17,20	22,65	43,23	42,24	70,99	18,38	82,21
		fehlt	17,20	22,65	43,23	42,24	70,99	18,38	82,21
	Tankklappe links	gebrochen	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10	
		verformt	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10	
		gestriffen 2-5 cm	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10	
		gestriffen 5-15 cm	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10	
		fehlt	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10	
	Aussenspiegelverkleidung links	gebrochen	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		Delle >15 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		Delle 2-5 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		Delle 5-15 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		verformt	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		gestriffen 2-5 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		gestriffen 5-15 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		fehlt	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		Kratzer >15 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
		Kratzer 2-5 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26
	Kratzer 5-15 cm	102,66	72,86	87,23	82,52	82,42	54,33	80,26	
	Aussenspiegel links	gebrochen	183,03	284,89	253,32	276,40	514,92	347,93	675,14
		verformt	183,03	284,89	253,32	276,40	514,92	347,93	675,14
	Spiegelglas Aussenspiegel links	gebrochen	83,78	77,33	74,54	74,45	92,75	61,95	83,11
		verformt	83,78	77,33	74,54	74,45	92,75	61,95	83,11
		fehlt	83,78	77,33	74,54	74,45	92,75	61,95	83,11
	A-Saeule Verkleidung links	Delle >15 cm					272,15		272,15
		Delle 2-5 cm					272,15		272,15
		Delle 5-15 cm					272,15		272,15
		gestriffen 2-5 cm					272,15		272,15
		gestriffen 5-15 cm					272,15		272,15
		Kratzer >15 cm					272,15		272,15
		Kratzer 2-5 cm					272,15		272,15
	Kratzer 5-15 cm					272,15		272,15	
	Spiegelblinker links	gebrochen	93,93	155,41	234,66	211,19	129,41	167,37	162,17
		verformt	93,93	155,41	234,66	211,19	129,41	167,37	162,17
		fehlt	93,93	155,41	234,66	211,19	129,41	167,37	162,17
	C-Saeule links	gebrochen		629,66	1241,60		2473,41		
		Delle >15 cm			1220,62		724,32		
		Delle 2-5 cm			610,12		241,44		
		Delle 5-15 cm			922,46		553,78		
		verformt		629,66	1241,60		2473,41		
		gestriffen 2-5 cm			482,12		113,44		
gestriffen 5-15 cm				666,46		297,78			
Kratzer >15 cm				836,62		340,32			
Kratzer 2-5 cm				482,12		113,44			
Kratzer 5-15 cm				666,46		297,78			

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special	
Linke Seite	Seitenwand hinten links	gebrochen	4520,44	5985,11	4625,23	3243,62				
		Delle >15 cm	2092,87	2182,36	1797,94	1410,06				
		Delle 2-5 cm	626,15	760,41	542,89	354,88				
		Delle 5-15 cm	1343,63	1551,08	1258,48	953,37				
		verformt	4520,44	5985,11	4625,23	3243,62				
		gestriffen 2-5 cm	498,15	632,41	414,89	226,88				
		gestriffen 5-15 cm	1087,63	1295,08	1002,48	697,37				
		Kratzer >15 cm	1708,87	1798,36	1413,94	1026,06				
		Kratzer 2-5 cm	498,15	632,41	414,89	226,88				
		Kratzer 5-15 cm	1087,63	1295,08	1002,48	697,37				
	Tuerschweller links	gebrochen	2556,61	2855,77	1725,50					
		verformt	2556,61	2855,77	1725,50					
	Schiebetuer links	gebrochen	2422,10							
		Delle >15 cm	1787,83							
		Delle 2-5 cm	613,53							
		Delle 5-15 cm	1205,01							
		verformt	2422,10							
		gestriffen 2-5 cm	485,53							
		gestriffen 5-15 cm	949,01							
		Kratzer >15 cm	1403,83							
		Kratzer 2-5 cm	485,53							
		Kratzer 5-15 cm	949,01							
	Schiebetuerscheibe links	gebrochen	338,02	328,24						
		verformt	338,02	328,24						
	Kunststoff Heckverkleidung L	gebrochen		3454,00	2999,65	2956,90				
		verformt		3454,00	2999,65	2956,90				
		gestriffen 2-5 cm		301,63	218,21	198,52				
		gestriffen 5-15 cm		678,61	620,09	583,93				
		fehlt		3454,00	2999,65	2956,90				
	Radhausverkleidung hinten links	gebrochen	92,42	101,41	90,25					
		Delle >15 cm	92,42	101,41	90,25					
		Delle 2-5 cm	92,42	101,41	90,25					
		Delle 5-15 cm	92,42	101,41	90,25					
		verformt	92,42	101,41	90,25					
		gestriffen 2-5 cm	92,42	101,41	90,25					
		gestriffen 5-15 cm	92,42	101,41	90,25					
		fehlt	92,42	101,41	90,25					
		Kratzer >15 cm	92,42	101,41	90,25					
		Kratzer 2-5 cm	92,42	101,41	90,25					
		Kratzer 5-15 cm	92,42	101,41	90,25					
		Tuergriff hinten links	gebrochen	155,17						
			verformt	155,17						
	fehlt		155,17							
	Tuerscheibe hinten links	gebrochen	338,59							
		verformt	338,59							
	Innenkotfluegel Hinten links	gebrochen		62,96	62,96		121,22		121,22	
		verformt		62,96	62,96		121,22		121,22	
		fehlt		62,96	62,96		121,22		121,22	
	Kotfluegel Hinten links	gebrochen	4520,44	5985,11	4625,23	3243,62				
		Delle >15 cm	2092,87	2182,36	1797,94	1410,06				
		Delle 2-5 cm	626,15	760,41	542,89	354,88				
		Delle 5-15 cm	1343,63	1551,08	1258,48	953,37				
		verformt	4520,44	5985,11	4625,23	3243,62				
		gestriffen 2-5 cm	498,15	632,41	414,89	226,88				
		gestriffen 5-15 cm	1087,63	1295,08	1002,48	697,37				
		fehlt	4520,44	5985,11	4625,23	3243,62				
		Kratzer >15 cm	1708,87	1798,36	1413,94	1026,06				
		Kratzer 2-5 cm	498,15	632,41	414,89	226,88				
		Kratzer 5-15 cm	1087,63	1295,08	1002,48	697,37				
		Seitenblinker/Seitenreflektor links	gebrochen	42,35	56,55		67,16	79,67		79,67
			verformt	42,35	56,55		67,16	79,67		79,67
	fehlt		42,35	56,55		67,16	79,67		79,67	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie						
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special
Räder/Bereifung	Notrad	gebrochen	126,08	127,78	121,32	123,50		130,00	
		Schnitt / Riss	126,08	127,78	121,32	123,50		130,00	
		fehlt	126,08	127,78	121,32	123,50		130,00	
		Loch	126,08	127,78	121,32	123,50		130,00	
	Alu Radnabe vorn links	gebrochen	10,51	27,91	25,82	29,29		27,23	
		verformt	10,51	27,91	25,82	29,29		27,23	
		fehlt	10,51	27,91	25,82	29,29		27,23	
	Alufelge Vorn links	gebrochen	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		verformt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		gestriffen 2-5 cm	95,88	111,49	109,74	139,98	162,68	259,44	212,70
		gestriffen 5-15 cm	95,88	123,61	154,75	176,40	184,91	266,64	212,70
		fehlt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
	Reifen Vorn links	gebrochen	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
		Schnitt / Riss	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
		Loch	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
	Radkappe vorn links	gebrochen	19,06	29,13	29,00	30,25	29,25	47,44	
		verformt	19,06	29,13	29,00	30,25	29,25	47,44	
		fehlt	19,06	29,13	29,00	30,25	29,25	47,44	
	Stahlfelge vorn links	gebrochen	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		verformt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		gestriffen 2-5 cm	95,88	111,49	109,74	139,98	162,68	259,44	212,70
		gestriffen 5-15 cm	95,88	123,61	154,75	176,40	184,91	266,64	212,70
		fehlt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
	Alu Radnabe vorn rechts	gebrochen	10,51	27,91	25,82	29,29		27,23	
		verformt	10,51	27,91	25,82	29,29		27,23	
		fehlt	10,51	27,91	25,82	29,29		27,23	
	Alufelge Vorn rechts	gebrochen	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		verformt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		gestriffen 2-5 cm	95,88	111,49	109,74	139,98	162,68	259,44	212,70
		gestriffen 5-15 cm	95,88	123,61	154,75	176,40	184,91	266,64	212,70
		fehlt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
	Stahlfelge vorn rechts	gebrochen	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		verformt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
		gestriffen 2-5 cm	95,88	111,49	109,74	139,98	162,68	259,44	212,70
		gestriffen 5-15 cm	95,88	123,61	154,75	176,40	184,91	266,64	212,70
		fehlt	118,44	198,62	324,06	299,05	371,12	240,77	387,84
	Reifen Vorn rechts	gebrochen	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
		Schnitt / Riss	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
		Loch	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
	Radkappe vorn rechts	gebrochen	19,06	29,13	29,00	30,25	29,25	47,44	
		verformt	19,06	29,13	29,00	30,25	29,25	47,44	
		fehlt	19,06	29,13	29,00	30,25	29,25	47,44	
Reifen Hinten links	gebrochen	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00		
	Schnitt / Riss	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00		
	Loch	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00		
Alufelge Hinten links	gebrochen	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
	verformt	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
	gestriffen 2-5 cm	95,88	124,22	168,87	190,67	239,14	259,44	283,60	
	gestriffen 5-15 cm	95,88	144,82	253,30	256,45	283,60	266,64	283,60	
	fehlt	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
Radkappe hinten links	gebrochen	19,06	30,00	33,72	33,43	29,25	47,44		
	verformt	19,06	30,00	33,72	33,43	29,25	47,44		
	fehlt	19,06	30,00	33,72	33,43	29,25	47,44		
Stahlfelge hinten links	gebrochen	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
	verformt	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
	gestriffen 2-5 cm	95,88	124,22	168,87	190,67	239,14	259,44	283,60	
	gestriffen 5-15 cm	95,88	144,82	253,30	256,45	283,60	266,64	283,60	
	fehlt	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
Alufelge hinten rechts	gebrochen	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
	verformt	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
	gestriffen 2-5 cm	95,88	124,22	168,87	190,67	239,14	259,44	283,60	
	gestriffen 5-15 cm	95,88	144,82	253,30	256,45	283,60	266,64	283,60	
	fehlt	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie						
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special
Räder/Bereifung	Reifen Hinten rechts	gebrochen	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
		Schnitt / Riss	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
		Loch	126,08	149,29	121,32	123,98		130,00	
	Radkappe hinten rechts	gebrochen	19,06	30,00	33,72	33,43	29,25	47,44	
		verformt	19,06	30,00	33,72	33,43	29,25	47,44	
		fehlt	19,06	30,00	33,72	33,43	29,25	47,44	
	Stahlfelge hinten rechts	gebrochen	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90
		verformt	118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90
		gestriffen 2-5 cm	95,88	124,22	168,87	190,67	239,14	259,44	283,60
		gestriffen 5-15 cm	95,88	144,82	253,30	256,45	283,60	266,64	283,60
fehlt		118,44	243,49	542,69	467,29	621,06	219,43	592,90	
Rechte Seite	Radhausverkleidung vorne rechts	gebrochen	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		Delle >15 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		Delle 2-5 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		Delle 5-15 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		verformt	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		gestriffen 2-5 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		gestriffen 5-15 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		fehlt	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		Kratzer >15 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
		Kratzer 2-5 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09
	Kratzer 5-15 cm	128,29	182,78	113,75	130,11	125,09	106,92	125,09	
	Tuer Vorn rechts	gebrochen	2081,20	2602,03	2298,99	2302,20	3340,37	2486,06	4251,39
		Delle >15 cm	1520,56	1749,02	1554,18	1517,05	2079,62	1745,69	2596,46
		Delle 2-5 cm	527,08	562,50	427,73	482,63	668,93	722,64	907,90
		Delle 5-15 cm	1048,48	1206,28	1047,89	1058,09	1425,16	1346,91	1794,72
		verformt	2081,20	2602,03	2298,99	2302,20	3340,37	2486,06	4251,39
		gestriffen 2-5 cm	399,08	434,50	299,73	354,63	540,93	594,64	779,90
		gestriffen 5-15 cm	792,48	950,28	791,89	802,09	1169,16	1090,91	1538,72
		Kratzer >15 cm	1136,56	1365,02	1170,18	1133,05	1695,62	1361,69	2212,46
		Kratzer 2-5 cm	399,08	434,50	299,73	354,63	540,93	594,64	779,90
		Kratzer 5-15 cm	792,48	950,28	791,89	802,09	1169,16	1090,91	1538,72
	Tuergriff vorn rechts	gebrochen	141,46	99,99	103,22	97,68	119,10	60,88	
		verformt	141,46	99,99	103,22	97,68	119,10	60,88	
		fehlt	141,46	99,99	103,22	97,68	119,10	60,88	
	Zierleiste Tuer vorn rechts	gebrochen	65,56	89,77	90,25	87,31	83,63	95,65	
		verformt	65,56	89,77	90,25	87,31	83,63	95,65	
		fehlt	65,56	89,77	90,25	87,31	83,63	95,65	
	Blinker vorn rechts	gebrochen	31,58	30,98	48,77	38,76	36,57	23,79	28,51
		verformt	31,58	30,98	48,77	38,76	36,57	23,79	28,51
		fehlt	31,58	30,98	48,77	38,76	36,57	23,79	28,51
	Innenkotfluegel Vorn rechts	gebrochen		75,03	75,03		137,22		137,22
		verformt		75,03	75,03		137,22		137,22
		fehlt		75,03	75,03		137,22		137,22
	Tuerscheibe vorn rechts	gebrochen	145,59	213,01	205,32	221,66	224,57	306,72	245,17
		verformt	145,59	213,01	205,32	221,66	224,57	306,72	245,17
	Kotfluegel Vorn rechts	gebrochen	1327,25	1490,56	1280,67	1298,34	802,11	1440,73	662,51
		Delle >15 cm	1350,53	1494,81	1325,37	1330,94	1722,83	1452,41	2128,52
		Delle 2-5 cm	449,95	440,91	353,71	425,92	548,79	510,29	737,74
		Delle 5-15 cm	938,92	1013,06	909,39	939,55	1191,00	1053,63	1482,76
		verformt	1327,25	1490,56	1280,67	1298,34	802,11	1440,73	662,51
		gestriffen 2-5 cm	321,95	312,91	225,71	297,92	420,79	382,29	609,74
		gestriffen 5-15 cm	682,92	757,06	653,39	683,55	935,00	797,63	1226,76
		fehlt	1327,25	1490,56	1280,67	1298,34	802,11	1440,73	662,51
		Kratzer >15 cm	966,53	1110,81	941,37	946,94	1338,83	1068,41	1744,52
		Kratzer 2-5 cm	321,95	312,91	225,71	297,92	420,79	382,29	609,74
Kratzer 5-15 cm		682,92	757,06	653,39	683,55	935,00	797,63	1226,76	
Kunststoff Heckverkleidung R	gebrochen		3259,33	2999,88	2956,90				
	verformt		3259,33	2999,88	2956,90				
	gestriffen 2-5 cm		301,63	218,21	198,52				
	gestriffen 5-15 cm		678,61	620,09	583,93				
	fehlt		3259,33	2999,88	2956,90				

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special		
Rechte Seite	Radhausverkleidung hinten rechts	gebrochen	93,01	101,41	98,14						
		Delle >15 cm	93,01	101,41	98,14						
		Delle 2-5 cm	93,01	101,41	98,14						
		Delle 5-15 cm	93,01	101,41	98,14						
		verformt	93,01	101,41	98,14						
		gestriffen 2-5 cm	93,01	101,41	98,14						
		gestriffen 5-15 cm	93,01	101,41	98,14						
		fehlt	93,01	101,41	98,14						
		Kratzer >15 cm	93,01	101,41	98,14						
		Kratzer 2-5 cm	93,01	101,41	98,14						
		Kratzer 5-15 cm	93,01	101,41	98,14						
		Tuergummi (Dichtung) hinten rechts	gebrochen			135,58	101,67				
			verformt			135,58	101,67				
	fehlt				135,58	101,67					
	Tuergriff hinten rechts	gebrochen	151,34	77,64	84,38						
		verformt	151,34	77,64	84,38						
		fehlt	151,34	77,64	84,38						
	Tuerscheibe hinten rechts	gebrochen	343,07	313,15							
		verformt	343,07	313,15							
	Innenkotfluegel Hinten rechts	gebrochen		62,96	62,96		121,22		121,22		
		verformt		62,96	62,96		121,22		121,22		
		fehlt		62,96	62,96		121,22		121,22		
	Kotfluegel Hinten rechts	gebrochen	5819,21	7070,18	4594,62	3282,10					
		Delle >15 cm	1744,30	2254,02	1795,73	1410,06					
		Delle 2-5 cm	574,06	820,98	542,89	354,88					
		Delle 5-15 cm	1167,03	1616,76	1256,26	953,37					
		verformt	5819,21	7070,18	4594,62	3282,10					
		gestriffen 2-5 cm	446,06	692,98	414,89	226,88					
		gestriffen 5-15 cm	911,03	1360,76	1000,26	697,37					
		fehlt	5819,21	7070,18	4594,62	3282,10					
		Kratzer >15 cm	1360,30	1870,02	1411,73	1026,06					
		Kratzer 2-5 cm	446,06	692,98	414,89	226,88					
		Kratzer 5-15 cm	911,03	1360,76	1000,26	697,37					
	Spiegelblinker rechts	gebrochen	93,93	155,30	234,57	211,14	129,41	167,37	162,17		
		verformt	93,93	155,30	234,57	211,14	129,41	167,37	162,17		
		fehlt	93,93	155,30	234,57	211,14	129,41	167,37	162,17		
	B-Saeule rechts	gebrochen	2974,03	3046,87	2446,12	2345,73		2441,13			
		Delle >15 cm	1292,06	912,07	796,05	806,11		951,40			
		Delle 2-5 cm	610,73	507,71	465,92	481,29		555,64			
		Delle 5-15 cm	958,35	746,05	668,05	678,11		823,40			
		verformt	2974,03	3046,87	2446,12	2345,73		2441,13			
		gestriffen 2-5 cm	482,73	379,71	337,92	353,29		427,64			
		gestriffen 5-15 cm	702,35	490,05	412,05	422,11		567,40			
		Kratzer >15 cm	908,06	528,07	412,05	422,11		567,40			
		Kratzer 2-5 cm	482,73	379,71	337,92	353,29		427,64			
		Kratzer 5-15 cm	702,35	490,05	412,05	422,11		567,40			
	A-Saeule rechts	gebrochen	3472,66	3734,25	3667,28	3768,46	5532,40	4564,80	5532,40		
		Delle >15 cm	1115,79	898,58	750,08	782,48	1007,92	800,17	1007,92		
		Delle 2-5 cm	531,42	491,47	431,75	400,20	610,12	491,15	610,12		
		Delle 5-15 cm	826,88	730,29	614,82	626,93	851,56	672,17	851,56		
		verformt	3472,66	3734,25	3667,28	3768,46	5532,40	4564,80	5532,40		
		gestriffen 2-5 cm	403,42	363,47	303,75	272,20	482,12	363,15	482,12		
		gestriffen 5-15 cm	570,88	474,29	358,82	370,93	595,56	416,17	595,56		
		Kratzer >15 cm	731,79	514,58	366,08	398,48	623,92	416,17	623,92		
		Kratzer 2-5 cm	403,42	363,47	303,75	272,20	482,12	363,15	482,12		
		Kratzer 5-15 cm	570,88	474,29	358,82	370,93	595,56	416,17	595,56		

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special	
Rechte Seite	Seitenwand vorn rechts	gebrochen		7328,83	6455,17	5206,97				
		Delle >15 cm		2735,04	2290,44	1849,64				
		Delle 2-5 cm		979,21	710,84	482,50				
		Delle 5-15 cm		1992,33	1592,10	1236,97				
		verformt		7328,83	6455,17	5206,97				
		gestriffen 2-5 cm		851,21	582,84	354,50				
		gestriffen 5-15 cm		1736,33	1336,10	980,97				
		Kratzer >15 cm		2351,04	1906,44	1465,64				
		Kratzer 2-5 cm		851,21	582,84	354,50				
		Kratzer 5-15 cm		1736,33	1336,10	980,97				
	Tankverschluss rechts	gebrochen	17,20	22,65	43,23	42,24	70,99	18,38	82,21	
		fehlt	17,20	22,65	43,23	42,24	70,99	18,38	82,21	
	Tankklappe rechts	gebrochen	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10		
		verformt	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10		
		gestriffen 2-5 cm	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10		
		gestriffen 5-15 cm	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10		
		fehlt	304,46	297,85	248,42	261,52		261,10		
	Aussenspiegelverkleidung rechts	gebrochen	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		Delle >15 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		Delle 2-5 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		Delle 5-15 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		verformt	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		gestriffen 2-5 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		gestriffen 5-15 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		fehlt	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		Kratzer >15 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
		Kratzer 2-5 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26	
	Kratzer 5-15 cm	102,66	72,84	87,13	82,63	82,42	54,33	80,26		
	Aussenspiegel rechts	gebrochen	183,03	284,72	253,58	276,40	597,16	347,93	823,26	
		verformt	183,03	284,72	253,58	276,40	597,16	347,93	823,26	
	Spiegelglas Aussenspiegel rechts	gebrochen	85,46	76,03	74,54	74,45	172,51	61,95	214,28	
		verformt	85,46	76,03	74,54	74,45	172,51	61,95	214,28	
		fehlt	85,46	76,03	74,54	74,45	172,51	61,95	214,28	
	A-Saeule Verkleidung rechts	Delle >15 cm					313,82		313,82	
		Delle 2-5 cm					313,82		313,82	
		Delle 5-15 cm					313,82		313,82	
		gestriffen 2-5 cm					313,82		313,82	
		gestriffen 5-15 cm					313,82		313,82	
		Kratzer >15 cm					313,82		313,82	
		Kratzer 2-5 cm					313,82		313,82	
		Kratzer 5-15 cm					313,82		313,82	
	C-Saeule rechts	gebrochen		1073,99	1584,01		3006,62			
		Delle >15 cm		481,87	644,65		724,32			
		Delle 2-5 cm		225,87	310,54		241,44			
		Delle 5-15 cm		353,87	479,15		553,78			
		verformt		1073,99	1584,01		3006,62			
		gestriffen 2-5 cm		97,87	182,54		113,44			
		gestriffen 5-15 cm		97,87	223,15		297,78			
		Kratzer >15 cm		97,87	260,65		340,32			
		Kratzer 2-5 cm		97,87	182,54		113,44			
Kratzer 5-15 cm			97,87	223,15		297,78				
Seitenwand hinten rechts	gebrochen	5819,21	7070,18	4594,62	3282,10					
	Delle >15 cm	1744,30	2254,02	1795,73	1410,06					
	Delle 2-5 cm	574,06	820,98	542,89	354,88					
	Delle 5-15 cm	1167,03	1616,76	1256,26	953,37					
	verformt	5819,21	7070,18	4594,62	3282,10					
	gestriffen 2-5 cm	446,06	692,98	414,89	226,88					
	gestriffen 5-15 cm	911,03	1360,76	1000,26	697,37					
	Kratzer >15 cm	1360,30	1870,02	1411,73	1026,06					
	Kratzer 2-5 cm	446,06	692,98	414,89	226,88					
	Kratzer 5-15 cm	911,03	1360,76	1000,26	697,37					

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar LKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie						
			Gruppe 0	Gruppe 1+2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6	Special
Rechte Seite	Tuerschweller rechts	gebrochen	2696,36	3035,33	1828,13				
		verformt	2696,36	3035,33	1828,13				
	Schiebetuer rechts	gebrochen	2343,71	2992,44	3274,40				
		Delle >15 cm	1787,83	2108,82	2474,12				
		Delle 2-5 cm	613,53	723,98	873,20				
		Delle 5-15 cm	1205,01	1488,09	1791,25				
		verformt	2343,71	2992,44	3274,40				
		gestriffen 2-5 cm	485,53	595,98	745,20				
		gestriffen 5-15 cm	949,01	1232,09	1535,25				
		Kratzer >15 cm	1403,83	1724,82	2090,12				
		Kratzer 2-5 cm	485,53	595,98	745,20				
		Kratzer 5-15 cm	949,01	1232,09	1535,25				
	Schiebetuerscheibe rechts	gebrochen	338,02	328,24					
		verformt	338,02	328,24					
	Seitenblinker/Seitenreflektor R	gebrochen	42,35	56,55		67,16	79,67		79,67
verformt		42,35	56,55		67,16	79,67		79,67	
fehlt		42,35	56,55		67,16	79,67		79,67	
Zubehör	Fahrzeug Zulassung	fehlt	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Wagenheber	gebrochen	58,08	129,45	151,06	166,12	167,77	134,80	
		fehlt	58,08	129,45	151,06	166,12	167,77	134,80	
	Warnweste	gebrochen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		fehlt	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Warndreieck	gebrochen	37,49	24,83	31,02				
		fehlt	37,49	24,83	31,02				
Bordbuch	fehlt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	