

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Fahrzeughdach	Antenne	gebrochen	34,97	230,16	204,13	462,85		507,45	155,61	250,86
		verformt	34,97	230,16	204,13	462,85		507,45	155,61	250,86
		fehlt	34,97	230,16	204,13	462,85		507,45	155,61	250,86
	Schiebedach	gebrochen	3009,76	3718,33	4195,55	4289,14	6205,00	5095,68	6344,97	3937,60
		verformt	3009,76	3718,33	4195,55	4289,14	6205,00	5095,68	6344,97	3937,60
		fehlt	3009,76	3718,33	4195,55	4289,14	6205,00	5095,68	6344,97	3937,60
	Dach	gebrochen	3477,45	4185,44	4779,82	4777,97	6205,00	5659,54	6344,97	4382,29
		Delle >15 cm	1306,40	1463,57	1479,40	1439,55		1669,07		1873,40
		Delle 2-5 cm	648,62	688,30	751,06	700,51		829,55		806,17
		Delle 5-15 cm	1009,13	1081,29	1127,85	1075,69		1247,16		1280,71
		verformt	3477,45	4185,44	4779,82	4777,97	6205,00	5659,54	6344,97	4382,29
		gestriffen 2-5 cm	520,62	560,30	623,06	572,51		701,55		678,17
		gestriffen 5-15 cm	753,13	825,29	871,85	819,69		991,16		1024,71
		Kratzer >15 cm	922,40	1079,57	1095,40	1055,55		1285,07		1489,40
		Kratzer 2-5 cm	520,62	560,30	623,06	572,51		701,55		678,17
		Kratzer 5-15 cm	753,13	825,29	871,85	819,69		991,16		1024,71
	Glasdach (fest)	gebrochen	1359,33	1051,47	737,32	3252,63		2390,60		1104,48
		verformt	1359,33	1051,47	737,32	3252,63		2390,60		1104,48
	Fahrzeugfront	Motorhaube	gebrochen	1020,97	1244,15	1334,22	1672,76	1953,17	1716,35	2165,50
Delle >15 cm			1067,09	1217,99	1199,28	1422,77	1305,70	1405,34	1364,22	1151,64
Delle 2-5 cm			548,53	593,49	613,90	723,26	880,37	705,38	876,22	551,59
Delle 5-15 cm			825,44	907,73	915,77	1094,92	1177,70	1062,09	1207,14	862,18
verformt			1020,97	1244,15	1334,22	1672,76	1953,17	1716,35	2165,50	1100,36
Kratzer >15 cm			683,09	833,99	815,28	1038,77	921,70	1021,34	980,22	767,64
Kratzer 2-5 cm			420,53	465,49	485,90	595,26	752,37	577,38	748,22	423,59
Kratzer 5-15 cm			569,44	651,73	659,77	838,92	921,70	806,09	951,14	606,18
Markenemblem vorn			gebrochen	69,83	67,02	70,56	146,32	51,55	56,21	71,84
		fehlt	69,83	67,02	70,56	146,32	51,55	56,21	71,84	56,11
Stossfaenger vorn		gebrochen	909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		Delle >15 cm	849,09	857,06	862,32	900,25	994,81	962,04	937,11	893,01
		Delle 2-5 cm	485,90	483,29	482,12	489,06	544,00	518,24	504,97	532,85
		Delle 5-15 cm	707,50	721,72	726,96	770,12	866,81	800,13	809,11	765,01
		verformt	909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		gestriffen 2-5 cm	357,90	355,29	354,12	361,06	416,00	390,24	376,97	404,85
		gestriffen 5-15 cm	451,50	465,72	470,96	514,12	610,81	544,13	553,11	509,01
		fehlt	909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		Kratzer >15 cm	465,09	473,06	478,32	516,25	610,81	578,04	553,11	509,01
		Kratzer 2-5 cm	357,90	355,29	354,12	361,06	416,00	390,24	376,97	404,85
Kratzer 5-15 cm		451,50	465,72	470,96	514,12	610,81	544,13	553,11	509,01	
Stossfaenger vorn mitte		gebrochen	909,86	1081,70	1027,04	1248,11	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		Delle >15 cm	849,09	858,05	862,32	891,92	994,81	962,04	937,11	893,01
		Delle 2-5 cm	485,90	484,27	482,12	485,82	544,00	518,24	504,97	532,85
		Delle 5-15 cm	707,50	722,56	726,96	761,72	866,81	800,13	809,11	765,01
		verformt	909,86	1081,70	1027,04	1248,11	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		gestriffen 2-5 cm	357,90	356,27	354,12	357,82	416,00	390,24	376,97	404,85
		gestriffen 5-15 cm	451,50	466,56	470,96	505,72	610,81	544,13	553,11	509,01
		fehlt	909,86	1081,70	1027,04	1248,11	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		Kratzer >15 cm	465,09	474,05	478,32	507,92	610,81	578,04	553,11	509,01
		Kratzer 2-5 cm	357,90	356,27	354,12	357,82	416,00	390,24	376,97	404,85
		Kratzer 5-15 cm	451,50	466,56	470,96	505,72	610,81	544,13	553,11	509,01
		Stossfaengerecke vorn links	gebrochen	909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85
Delle >15 cm			849,09	857,06	862,32	900,25	994,81	962,04	937,11	893,01
Delle 2-5 cm			485,90	483,29	482,12	489,06	544,00	518,24	504,97	532,85
Delle 5-15 cm			707,50	721,72	726,96	770,12	866,81	800,13	809,11	765,01
verformt			909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
gestriffen 2-5 cm			357,90	355,29	354,12	361,06	416,00	390,24	376,97	404,85
gestriffen 5-15 cm			451,50	465,72	470,96	514,12	610,81	544,13	553,11	509,01
fehlt			909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
Kratzer >15 cm			465,09	473,06	478,32	516,25	610,81	578,04	553,11	509,01
Kratzer 2-5 cm			357,90	355,29	354,12	361,06	416,00	390,24	376,97	404,85
Kratzer 5-15 cm			451,50	465,72	470,96	514,12	610,81	544,13	553,11	509,01
Zierleiste Stossfaenger vorn			gebrochen	176,24	272,74	344,18	245,52	295,58	270,93	615,02
		verformt	176,24	272,74	344,18	245,52	295,58	270,93	615,02	298,41
		fehlt	176,24	272,74	344,18	245,52	295,58	270,93	615,02	298,41

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Fahrzeugfront	Stossfaengerecke vorn rechts	gebrochen	909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		Delle >15 cm	849,09	857,06	862,32	900,25	994,81	962,04	937,11	893,01
		Delle 2-5 cm	485,90	483,29	482,12	489,06	544,00	518,24	504,97	532,85
		Delle 5-15 cm	707,50	721,72	726,96	770,12	866,81	800,13	809,11	765,01
		verformt	909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		gestriffen 2-5 cm	357,90	355,29	354,12	361,06	416,00	390,24	376,97	404,85
		gestriffen 5-15 cm	451,50	465,72	470,96	514,12	610,81	544,13	553,11	509,01
		fehlt	909,86	1081,99	1027,04	1264,49	1481,58	1269,00	1642,85	1076,53
		Kratzer >15 cm	465,09	473,06	478,32	516,25	610,81	578,04	553,11	509,01
		Kratzer 2-5 cm	357,90	355,29	354,12	361,06	416,00	390,24	376,97	404,85
		Kratzer 5-15 cm	451,50	465,72	470,96	514,12	610,81	544,13	553,11	509,01
		Spoilerlippe vorn (unterh.Stossf.)	gebrochen	226,51	229,84	185,80	202,02		216,67	361,54
	Delle >15 cm		643,46	627,95	778,19	699,25		740,11	582,52	694,55
	Delle 2-5 cm		373,28	343,76	343,11	384,72		385,46	298,16	406,34
	Delle 5-15 cm		515,46	499,95	650,19	568,97		612,11	454,52	566,55
	verformt		226,51	229,84	185,80	202,02		216,67	361,54	257,23
	gestriffen 2-5 cm		245,28	215,76	215,11	256,72		257,46	170,16	278,34
	gestriffen 5-15 cm		259,46	243,95	394,19	312,97		356,11	198,52	310,55
	fehlt		226,51	229,84	185,80	202,02		216,67	361,54	257,23
	Kratzer >15 cm		259,46	243,95	394,19	315,25		356,11	198,52	310,55
	Kratzer 2-5 cm		245,28	215,76	215,11	256,72		257,46	170,16	278,34
	Kratzer 5-15 cm		259,46	243,95	394,19	312,97		356,11	198,52	310,55
	Frontgrill		gebrochen	252,41	288,40	290,72	376,44	553,25	395,46	445,83
		Delle >15 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		Delle 2-5 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		Delle 5-15 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		verformt	252,41	288,40	290,72	376,44	553,25	395,46	445,83	235,72
		gestriffen 2-5 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		gestriffen 5-15 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		fehlt	252,41	288,40	290,72	376,44	553,25	395,46	445,83	235,72
		Kratzer >15 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		Kratzer 2-5 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		Kratzer 5-15 cm	252,41	288,40	290,72	376,44	530,01	395,46	422,59	235,72
		Nebelscheinwerfer links	gebrochen	144,77	164,33	157,53	214,64		336,50	
	verformt		144,77	164,33	157,53	214,64		336,50		134,19
	fehlt		144,77	164,33	157,53	214,64		336,50		134,19
	Wischerarm vorn links	gebrochen	77,49	78,86	86,66	96,89	117,73	110,81	219,19	105,62
		verformt	77,49	78,86	86,66	96,89	117,73	110,81	219,19	105,62
		fehlt	77,49	78,86	86,66	96,89	117,73	110,81	219,19	105,62
	Wischerblatt vorn links	gebrochen	51,18	54,47	47,93	69,65		79,10	69,12	65,26
		verformt	51,18	54,47	47,93	69,65		79,10	69,12	65,26
		fehlt	51,18	54,47	47,93	69,65		79,10	69,12	65,26
	Nebelscheinwerfer rechts	gebrochen	144,80	164,16	157,30	230,11		336,50		134,02
		verformt	144,80	164,16	157,30	230,11		336,50		134,02
		fehlt	144,80	164,16	157,30	230,11		336,50		134,02
	Wischerarm vorn rechts	gebrochen	76,94	79,35	91,10	105,95	147,12	118,47	258,39	105,48
		verformt	76,94	79,35	91,10	105,95	147,12	118,47	258,39	105,48
		fehlt	76,94	79,35	91,10	105,95	147,12	118,47	258,39	105,48
	Wischerblatt vorn rechts	gebrochen	50,67	53,48	46,19	68,34		79,04	63,66	64,91
		verformt	50,67	53,48	46,19	68,34		79,04	63,66	64,91
		fehlt	50,67	53,48	46,19	68,34		79,04	63,66	64,91
	Abschleppoese Abdeckung vorn	gebrochen	153,26	142,78	90,39	93,67	33,00	122,03	129,60	192,46
		verformt	153,26	142,78	90,39	93,67	33,00	122,03	129,60	192,46
		fehlt	153,26	142,78	90,39	93,67	33,00	122,03	129,60	192,46
	Scheinwerfer links	gebrochen	404,23	635,06	710,69	1124,29	1888,20	1217,48	1565,40	787,50
		verformt	404,23	635,06	710,69	1124,29	1888,20	1217,48	1565,40	787,50
		fehlt	404,23	635,06	710,69	1124,29	1888,20	1217,48	1565,40	787,50
	Scheinwerfer rechts	gebrochen	404,15	636,72	727,60	1126,89	1888,20	1218,59	1565,40	787,50
		verformt	404,15	636,72	727,60	1126,89	1888,20	1218,59	1565,40	787,50
		fehlt	404,15	636,72	727,60	1126,89	1888,20	1218,59	1565,40	787,50
	Unterbodenverkleidung	gebrochen	68,97	116,79	130,19	203,96	85,16	235,62	113,53	113,92
		verformt	68,97	116,79	130,19	203,96	85,16	235,62	113,53	113,92
		fehlt	68,97	116,79	130,19	203,96	85,16	235,62	113,53	113,92
	Windschutzscheibe	gebrochen	817,72	872,49	967,37	991,55	1073,11	1055,98	1029,74	1204,96
		Steinschlag <1cm	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Fahrzeugheck	Heckschloss / Heckoeffner	gebrochen	104,77	112,63	134,45	140,18	166,66	138,82	174,61	165,52
		verformt	104,77	112,63	134,45	140,18	166,66	138,82	174,61	165,52
		fehlt	104,77	112,63	134,45	140,18	166,66	138,82	174,61	165,52
	Heckklappe	gebrochen	1496,75	1681,94	1933,66	1927,44	1582,16	2234,38	1776,38	2070,84
		Delle >15 cm	948,10	987,61	1113,11	1055,77	970,82	1203,35	1022,00	1104,54
		Delle 2-5 cm	502,07	515,63	589,70	546,90	626,54	626,81	612,55	541,53
		Delle 5-15 cm	750,36	767,97	864,04	829,35	842,82	924,22	877,17	829,31
		verformt	1496,75	1681,94	1933,66	1927,44	1582,16	2234,38	1776,38	2070,84
		gestriffen 2-5 cm	374,07	387,63	461,70	418,90	498,54	498,81	484,55	413,53
		gestriffen 5-15 cm	494,36	511,97	608,04	573,35	586,82	668,22	621,17	573,31
		Kratzer >15 cm	564,10	603,61	729,11	671,77	586,82	819,35	638,00	720,54
		Kratzer 2-5 cm	374,07	387,63	461,70	418,90	498,54	498,81	484,55	413,53
		Kratzer 5-15 cm	494,36	511,97	608,04	573,35	586,82	668,22	621,17	573,31
		Tuergriff Hecktuer/Heckklappe	gebrochen	103,91	194,34	217,42	263,23	40,16	264,84	141,44
	verformt		103,91	194,34	217,42	263,23	40,16	264,84	141,44	69,61
	fehlt		103,91	194,34	217,42	263,23	40,16	264,84	141,44	69,61
	Heckspoiler oben	gebrochen	479,63	693,92	692,84	858,92		856,45	611,80	553,60
		Delle >15 cm	716,57	738,21	732,52	768,14		799,96	610,88	710,14
		Delle 2-5 cm	370,51	430,57	391,12	404,07		425,08	312,34	454,14
		Delle 5-15 cm	588,57	609,63	604,52	640,14		671,96	482,88	582,14
		verformt	479,63	693,92	692,84	858,92		856,45	611,80	553,60
		gestriffen 2-5 cm	242,51	302,57	263,12	276,07		297,08	184,34	326,14
		gestriffen 5-15 cm	332,57	353,63	348,52	384,14		415,96	226,88	326,14
		Kratzer >15 cm	332,57	354,21	348,52	384,14		415,96	226,88	326,14
		Kratzer 2-5 cm	242,51	302,57	263,12	276,07		297,08	184,34	326,14
	Kratzer 5-15 cm	332,57	353,63	348,52	384,14		415,96	226,88	326,14	
	Markenemblem hinten	gebrochen	69,83	67,02	70,56	146,32	51,55	56,21	71,84	56,11
		verformt	69,83	67,02	70,56	146,32	51,55	56,21	71,84	56,11
		fehlt	69,83	67,02	70,56	146,32	51,55	56,21	71,84	56,11
	Stossfaenger hinten	gebrochen	775,54	961,84	923,79	1225,95	1380,20	1036,58	1649,49	1031,89
		Delle >15 cm	843,38	865,92	881,56	917,03	1029,79	944,57	1025,87	969,34
		Delle 2-5 cm	486,49	502,59	503,89	502,09	570,18	515,03	581,23	573,18
		Delle 5-15 cm	698,43	733,02	743,67	786,74	901,79	793,28	897,87	841,34
		verformt	775,54	961,84	923,79	1225,95	1380,20	1036,58	1649,49	1031,89
		gestriffen 2-5 cm	358,49	374,59	375,89	374,09	442,18	387,03	453,23	445,18
		gestriffen 5-15 cm	442,43	477,02	487,67	530,74	645,79	537,28	641,87	585,34
		fehlt	775,54	961,84	923,79	1225,95	1380,20	1036,58	1649,49	1031,89
		Kratzer >15 cm	459,38	481,92	497,56	533,03	645,79	560,57	641,87	585,34
		Kratzer 2-5 cm	358,49	374,59	375,89	374,09	442,18	387,03	453,23	445,18
	Kratzer 5-15 cm	442,43	477,02	487,67	530,74	645,79	537,28	641,87	585,34	
	Stossfaenger hinten mitte	gebrochen	775,54	934,47	848,97	1218,55	1380,20	1031,30	1649,49	920,99
		Delle >15 cm	843,38	860,63	857,85	913,99	1029,79	941,69	1025,87	979,38
		Delle 2-5 cm	486,49	498,30	486,28	500,57	570,18	512,85	581,23	564,42
		Delle 5-15 cm	698,43	727,72	719,96	783,70	901,79	790,39	897,87	851,38
		verformt	775,54	934,47	848,97	1218,55	1380,20	1031,30	1649,49	920,99
		gestriffen 2-5 cm	358,49	370,30	358,28	372,57	442,18	384,85	453,23	436,42
		gestriffen 5-15 cm	442,43	471,72	463,96	527,70	645,79	534,39	641,87	595,38
		Kratzer >15 cm	459,38	476,63	473,85	529,99	645,79	557,69	641,87	595,38
		Kratzer 2-5 cm	358,49	370,30	358,28	372,57	442,18	384,85	453,23	436,42
	Kratzer 5-15 cm	442,43	471,72	463,96	527,70	645,79	534,39	641,87	595,38	
Zierleiste Stossfaenger hinten	gebrochen	195,03	268,36	235,62	300,82	878,59	409,82	785,67	328,45	
	verformt	195,03	268,36	235,62	300,82	878,59	409,82	785,67	328,45	
	fehlt	195,03	268,36	235,62	300,82	878,59	409,82	785,67	328,45	
Stossfaengerecke hinten rechts	gebrochen	775,54	961,84	923,79	1225,95	1380,20	1036,58	1649,49	1031,89	
	Delle >15 cm	843,38	865,92	881,56	917,03	1029,79	944,57	1025,87	969,34	
	Delle 2-5 cm	486,49	502,59	503,89	502,09	570,18	515,03	581,23	573,18	
	Delle 5-15 cm	698,43	733,02	743,67	786,74	901,79	793,28	897,87	841,34	
	verformt	775,54	961,84	923,79	1225,95	1380,20	1036,58	1649,49	1031,89	
	gestriffen 2-5 cm	358,49	374,59	375,89	374,09	442,18	387,03	453,23	445,18	
	gestriffen 5-15 cm	442,43	477,02	487,67	530,74	645,79	537,28	641,87	585,34	
	Kratzer >15 cm	459,38	481,92	497,56	533,03	645,79	560,57	641,87	585,34	
	Kratzer 2-5 cm	358,49	374,59	375,89	374,09	442,18	387,03	453,23	445,18	
	Kratzer 5-15 cm	442,43	477,02	487,67	530,74	645,79	537,28	641,87	585,34	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Fahrzeugheck	Spoilerlippe hint. (unterh.Stossf.)	gebrochen	159,34	189,42	274,95	358,45		227,74		236,96
		Delle >15 cm	708,94	662,43	581,00	763,82		716,73		723,90
		Delle 2-5 cm	375,25	375,10	300,86	415,74		397,58		402,76
		Delle 5-15 cm	580,94	534,43	451,63	632,68		588,73		595,90
		verformt	159,34	189,42	274,95	358,45		227,74		236,96
		gestriffen 2-5 cm	247,25	247,10	172,86	287,74		269,58		274,76
		gestriffen 5-15 cm	324,94	278,43	195,63	376,68		332,73		339,90
		fehlt	159,34	189,42	274,95	358,45		227,74		236,96
		Kratzer >15 cm	324,94	278,43	197,00	379,82		332,73		339,90
		Kratzer 2-5 cm	247,25	247,10	172,86	287,74		269,58		274,76
	Kratzer 5-15 cm	324,94	278,43	195,63	376,68		332,73		339,90	
	Stossfaenger Spoiler hinten	gebrochen	159,34	189,42	274,95	358,45		227,74		236,96
		Delle >15 cm	708,94	662,43	581,00	763,82		716,73		723,90
		Delle 2-5 cm	375,25	375,10	300,86	415,74		397,58		402,76
		Delle 5-15 cm	580,94	534,43	451,63	632,68		588,73		595,90
		verformt	159,34	189,42	274,95	358,45		227,74		236,96
		gestriffen 2-5 cm	247,25	247,10	172,86	287,74		269,58		274,76
		gestriffen 5-15 cm	324,94	278,43	195,63	376,68		332,73		339,90
		fehlt	159,34	189,42	274,95	358,45		227,74		236,96
		Kratzer >15 cm	324,94	278,43	197,00	379,82		332,73		339,90
		Kratzer 2-5 cm	247,25	247,10	172,86	287,74		269,58		274,76
	Kratzer 5-15 cm	324,94	278,43	195,63	376,68		332,73		339,90	
	Hecktuerscheibe hinten links	gebrochen	145,61	162,98	254,55	198,09		430,44		252,11
		verformt	145,61	162,98	254,55	198,09		430,44		252,11
	Nebelschlussleuchte links	gebrochen	73,08	87,46	99,88	207,66		176,35	226,65	116,62
		verformt	73,08	87,46	99,88	207,66		176,35	226,65	116,62
		fehlt	73,08	87,46	99,88	207,66		176,35	226,65	116,62
	Rueckleuchte links	gebrochen	146,99	214,33	222,73	250,94	291,34	267,63	363,81	278,02
		verformt	146,99	214,33	222,73	250,94	291,34	267,63	363,81	278,02
		fehlt	146,99	214,33	222,73	250,94	291,34	267,63	363,81	278,02
	Kennzeichen Hinten	gebrochen	36,27	34,63	34,40	34,44	39,69	32,70	40,15	32,67
		verformt	36,27	34,63	34,40	34,44	39,69	32,70	40,15	32,67
		fehlt	36,27	34,63	34,40	34,44	39,69	32,70	40,15	32,67
	Kennzeichenbeleuchtung hinten	gebrochen	60,22	75,24	73,74	83,14	49,65	91,39	52,94	68,53
		verformt	60,22	75,24	73,74	83,14	49,65	91,39	52,94	68,53
		fehlt	60,22	75,24	73,74	83,14	49,65	91,39	52,94	68,53
	Hecktuerscheibe hinten rechts	gebrochen	146,54	163,06	231,81	198,09		396,36		249,00
		verformt	146,54	163,06	231,81	198,09		396,36		249,00
	Nebelschlussleuchte rechts	gebrochen	60,22	84,54	94,57	182,69		174,95	226,65	107,95
		verformt	60,22	84,54	94,57	182,69		174,95	226,65	107,95
		fehlt	60,22	84,54	94,57	182,69		174,95	226,65	107,95
	Rueckleuchte rechts	gebrochen	146,96	214,32	215,85	253,88	291,34	268,31	363,81	278,02
		verformt	146,96	214,32	215,85	253,88	291,34	268,31	363,81	278,02
		fehlt	146,96	214,32	215,85	253,88	291,34	268,31	363,81	278,02
	Heckscheibe	gebrochen	501,02	579,35	597,99	792,09		811,74		654,85
		verformt	501,02	579,35	597,99	792,09		811,74		654,85
	Abschleppoese Abdeckung hinten	gebrochen	131,57	86,31	83,77	92,44	120,52	130,92	124,04	155,45
		verformt	131,57	86,31	83,77	92,44	120,52	130,92	124,04	155,45
	Wischerarm hinten	gebrochen	61,66	56,44	63,26	69,32		59,38		54,86
		verformt	61,66	56,44	63,26	69,32		59,38		54,86
		fehlt	61,66	56,44	63,26	69,32		59,38		54,86
	Wischerblatt hinten	gebrochen	39,18	32,18	34,65	39,37		38,84		36,14
		verformt	39,18	32,18	34,65	39,37		38,84		36,14
		fehlt	39,18	32,18	34,65	39,37		38,84		36,14
	Hecktürverriegelung rechts	gebrochen	104,77	112,63	134,45	140,18	166,66	138,82	174,61	165,52
		verformt	104,77	112,63	134,45	140,18	166,66	138,82	174,61	165,52
		fehlt	104,77	112,63	134,45	140,18	166,66	138,82	174,61	165,52
	3.Bremsleuchte	gebrochen	96,24	117,22	114,99	161,46	177,22	147,61	173,39	92,16
		verformt	96,24	117,22	114,99	161,46	177,22	147,61	173,39	92,16
		fehlt	96,24	117,22	114,99	161,46	177,22	147,61	173,39	92,16

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Fahrzeugheck	Stossfaengerecke hinten links	gebrochen	775,54	961,84	923,79	1225,95	1380,20	1036,58	1649,49	1031,89
		Delle >15 cm	843,38	865,92	881,56	917,03	1029,79	944,57	1025,87	969,34
		Delle 2-5 cm	486,49	502,59	503,89	502,09	570,18	515,03	581,23	573,18
		Delle 5-15 cm	698,43	733,02	743,67	786,74	901,79	793,28	897,87	841,34
		verformt	775,54	961,84	923,79	1225,95	1380,20	1036,58	1649,49	1031,89
		gestriffen 2-5 cm	358,49	374,59	375,89	374,09	442,18	387,03	453,23	445,18
		gestriffen 5-15 cm	442,43	477,02	487,67	530,74	645,79	537,28	641,87	585,34
		Kratzer >15 cm	459,38	481,92	497,56	533,03	645,79	560,57	641,87	585,34
		Kratzer 2-5 cm	358,49	374,59	375,89	374,09	442,18	387,03	453,23	445,18
		Kratzer 5-15 cm	442,43	477,02	487,67	530,74	645,79	537,28	641,87	585,34
		Innenraum	Teppich Kofferraum	fehlt	111,34	328,54	296,69	287,38	107,12	452,85
verschmutzt/Fleck	111,34			328,54	296,69	287,38	107,12	452,85	157,59	327,68
Dachhimmel innen	Brandloch		498,89	739,71	820,94	991,47	1747,11	1283,63	1495,59	943,49
	Schnitt / Riss		498,89	739,71	820,94	991,47	1747,11	1283,63	1495,59	943,49
	verschmutzt/Fleck		498,89	716,47	797,70	968,23	1700,63	1260,39	1449,11	920,25
Armaturentafel komplett	gebrochen		989,14	1368,93	1375,98	1720,54	1970,17	1767,66	2441,33	2577,66
Teppich vorn	Brandloch		498,18	670,85	704,68	891,41	732,62	937,06	748,78	678,72
	Schnitt / Riss		498,18	670,85	704,68	891,41	732,62	937,06	748,78	678,72
	fehlt		498,18	670,85	704,68	891,41	732,62	937,06	748,78	678,72
	verschmutzt/Fleck		474,94	647,61	681,44	868,17	732,62	913,82	748,78	655,48
Teppich hinten	Brandloch			602,43	593,69	730,32	768,79	877,89	763,30	309,82
	Schnitt / Riss			602,43	593,69	730,32	768,79	877,89	763,30	309,82
	fehlt			602,43	593,69	730,32	768,79	877,89	763,30	309,82
	verschmutzt/Fleck			579,19	593,69	707,08	745,55	854,65	740,06	309,82
Teppich vorn+hinten	Brandloch		498,18	718,05	934,66	1147,74	1524,65	1238,54	1455,46	821,55
	Schnitt / Riss		498,18	718,05	934,66	1147,74	1524,65	1238,54	1455,46	821,55
	fehlt		498,18	718,05	934,66	1147,74	1524,65	1238,54	1455,46	821,55
	verschmutzt/Fleck		474,94	694,81	911,42	1124,50	1478,17	1215,30	1408,98	798,31
Fensterheber vorn links	gebrochen		88,45	113,60	128,05	148,83	164,31	139,96	147,40	122,85
	fehlt		88,45	113,60	128,05	148,83	164,31	139,96	147,40	122,85
Fahrersitz Rueckenlehne	Brandloch		372,37	511,98	480,14	548,27	443,84	703,50	788,12	426,23
	Schnitt / Riss		372,37	511,98	480,14	548,27	443,84	703,50	788,12	426,23
	fehlt		372,37	511,98	480,14	548,27	443,84	703,50	788,12	426,23
	verschmutzt/Fleck		372,37	511,98	480,14	548,27	443,84	703,50	788,12	426,23
Fahrersitz Sitzflaeche	Brandloch		275,34	463,13	371,97	536,63	612,44	605,90	865,84	368,43
	Schnitt / Riss		275,34	463,13	371,97	536,63	612,44	605,90	865,84	368,43
	fehlt		275,34	463,13	371,97	536,63	612,44	605,90	865,84	368,43
	verschmutzt/Fleck		275,34	463,13	371,97	536,63	589,20	605,90	842,60	368,43
Sicherheitsgurt vorn links (Fahrer)	gebrochen		234,69	247,62	299,07	366,25	535,01	381,45	605,67	240,90
	fehlt		234,69	247,62	299,07	366,25	535,01	381,45	605,67	240,90
Beifahrersitz Rueckenlehne	Brandloch		366,64	508,37	459,30	545,32	443,84	697,11	788,12	386,02
	Schnitt / Riss		366,64	508,37	459,30	545,32	443,84	697,11	788,12	386,02
	fehlt		366,64	508,37	459,30	545,32	443,84	697,11	788,12	386,02
	verschmutzt/Fleck		366,64	508,37	459,30	545,32	443,84	697,11	788,12	386,02
Beifahrersitzflaeche	Brandloch		283,68	463,24	366,12	593,33	623,11	687,68	1663,44	368,43
	Schnitt / Riss		283,68	463,24	366,12	593,33	623,11	687,68	1663,44	368,43
	fehlt		283,68	463,24	366,12	593,33	623,11	687,68	1663,44	368,43
	verschmutzt/Fleck		283,68	463,24	366,12	593,33	599,87	687,68	1640,20	368,43
Fensterheber vorn rechts	gebrochen		51,26	73,64	65,70	76,43	44,10	73,79	61,35	65,65
	fehlt		51,26	73,64	65,70	76,43	44,10	73,79	61,35	65,65
Sicherheitsgurt vorn rechts (Beif.)	gebrochen	251,44	235,71	299,77	366,38	535,01	373,84	551,48	210,79	
	fehlt	251,44	235,71	299,77	366,38	535,01	373,84	551,48	210,79	
Schaltknauf	gebrochen	133,62	176,46	172,78	161,29		122,78		174,00	
	fehlt	133,62	176,46	172,78	161,29		122,78		174,00	
Handschuhfach Klappe	gebrochen	160,04	199,92	187,20	354,99	376,33	310,86	490,39	321,51	
	fehlt	160,04	199,92	187,20	354,99	376,33	310,86	490,39	321,51	
Himmel (Dachinnenverkleidung)	Brandloch	498,89	739,71	820,94	991,47	1747,11	1283,63	1495,59	943,49	
	Schnitt / Riss	498,89	739,71	820,94	991,47	1747,11	1283,63	1495,59	943,49	
	verschmutzt/Fleck	498,89	716,47	797,70	968,23	1700,63	1260,39	1449,11	920,25	
Innenbeleuchtung	gebrochen	80,67	101,23	160,29	257,38		341,57	461,58	168,73	
	fehlt	80,67	101,23	160,29	257,38		341,57	461,58	168,73	
Innenraumreinigung	verschmutzt/Fleck	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Airbag Abdeckung links	gebrochen	363,30	452,11	424,63	387,75	337,29	388,04	359,57	435,85	
	fehlt	363,30	452,11	424,63	387,75	337,29	388,04	359,57	435,85	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Innenraum	Tuergriff vorn links innen	gebrochen	73,61	110,49	124,12	122,83	138,26	178,31	128,86	102,28
		fehlt	73,61	110,49	124,12	122,83	138,26	178,31	128,86	102,28
	Tuergriff hinten links innen	gebrochen	61,83	103,07	103,19	116,48		131,02		102,27
		fehlt	61,83	103,07	103,19	116,48		131,02		102,27
	Zigarettenanzuender	fehlt	36,57	31,19	36,21	25,11	31,74	21,22		55,48
	Lichtschalter	gebrochen		55,46	136,69	152,18		169,20	286,64	
		fehlt		55,46	136,69	152,18		169,20	286,64	
	Radio	gebrochen	730,53	691,86	629,28	2572,54	2490,29	2563,84	1512,93	913,16
		fehlt	730,53	691,86	629,28	2572,54	2490,29	2563,84	1512,93	913,16
	Fensterheber hinten links	gebrochen	39,67	66,20	70,23	63,19		92,92		46,55
		fehlt	39,67	66,20	70,23	63,19		92,92		46,55
	Ruecksitz links Rueckenlehne	Brandloch	291,44	430,27	423,73	457,93	416,96	644,20	824,23	362,89
		Schnitt / Riss	291,44	430,27	423,73	457,93	416,96	644,20	824,23	362,89
		fehlt	291,44	430,27	423,73	457,93	416,96	644,20	824,23	362,89
		verschmutzt/Fleck	291,44	430,27	423,73	457,93	416,96	644,20	800,99	362,89
	Ruecksitz links Sitzflaeche	Brandloch		429,84	561,14	584,53	384,58	597,61	595,60	304,46
		Schnitt / Riss		429,84	561,14	584,53	384,58	597,61	595,60	304,46
		fehlt		429,84	561,14	584,53	384,58	597,61	595,60	304,46
		verschmutzt/Fleck		429,84	561,14	584,53	384,58	597,61	595,60	304,46
	Sicherheitsgurt hinten links	gebrochen	247,66	218,11	278,97	298,34	476,13	256,93	448,38	254,46
		fehlt	247,66	218,11	278,97	298,34	476,13	256,93	448,38	254,46
	Ruecksitz rechts Rueckenlehne	Brandloch	264,11	442,87	339,06	469,59	461,53	626,98	747,66	363,25
		Schnitt / Riss	264,11	442,87	339,06	469,59	461,53	626,98	747,66	363,25
		fehlt	264,11	442,87	339,06	469,59	461,53	626,98	747,66	363,25
		verschmutzt/Fleck	264,11	442,87	339,06	469,59	438,29	626,98	747,66	363,25
	Ruecksitz rechts Sitzflaeche	Brandloch		318,64	404,30	505,82	384,58	502,69	584,94	301,57
		Schnitt / Riss		318,64	404,30	505,82	384,58	502,69	584,94	301,57
		fehlt		318,64	404,30	505,82	384,58	502,69	584,94	301,57
		verschmutzt/Fleck		318,64	404,30	505,82	384,58	502,69	584,94	301,57
	Fensterheber hinten rechts	gebrochen	39,67	66,20	71,24	63,19		92,92		51,09
		fehlt	39,67	66,20	71,24	63,19		92,92		51,09
	Sicherheitsgurt hinten rechts	gebrochen	247,00	216,92	287,93	295,91	497,46	295,59	469,72	256,83
		fehlt	247,00	216,92	287,93	295,91	497,46	295,59	469,72	256,83
Innen-Rueckblicksiegel	gebrochen	201,93	222,84	215,79	301,79	401,71	205,56	556,41	485,88	
	fehlt	201,93	222,84	215,79	301,79	401,71	205,56	556,41	485,88	
Airbag Abdeckung rechts	gebrochen	362,75	455,08	422,30	387,20	337,29	393,20	359,57	440,19	
	fehlt	362,75	455,08	422,30	387,20	337,29	393,20	359,57	440,19	
Tuergriff vorn rechts innen	gebrochen	75,66	110,58	123,70	122,54	138,26	179,48	128,86	102,28	
	fehlt	75,66	110,58	123,70	122,54	138,26	179,48	128,86	102,28	
Tuergriff hinten rechts innen	gebrochen	64,84	103,11	105,95	116,48		131,02		102,27	
	fehlt	64,84	103,11	105,95	116,48		131,02		102,27	
Lenkrad	gebrochen	518,24	553,02	568,84	757,47	1848,50	794,30	1427,59	472,29	
	fehlt	518,24	553,02	568,84	757,47	1848,50	794,30	1427,59	472,29	
Bordwerkzeug	gebrochen	19,35	23,87	59,91	14,01		19,33			
	fehlt	19,35	23,87	59,91	14,01		19,33			
Display (Navi/Radio)	gebrochen				2963,56		2640,86			
Linke Seite	Radhausverkleidung vorne links	gebrochen	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		Delle >15 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		Delle 2-5 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		Delle 5-15 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		verformt	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		gestriffen 2-5 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		gestriffen 5-15 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		fehlt	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		Kratzer >15 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		Kratzer 2-5 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31
		Kratzer 5-15 cm	95,10	150,34	148,84	144,97	169,22	117,85	161,42	131,31

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Linke Seite	Tuer Vorn links	gebrochen	1822,53	1937,12	2165,90	2260,45	3128,50	2488,55	3317,34	2037,58
		Delle >15 cm	1410,34	1441,63	1578,14	1509,18	1674,80	1668,17	1657,14	1448,06
		Delle 2-5 cm	531,76	516,68	554,55	546,08	679,92	578,31	648,62	519,66
		Delle 5-15 cm	1000,24	999,99	1079,08	1053,65	1238,32	1138,47	1210,54	984,66
		verformt	1822,53	1937,12	2165,90	2260,45	3128,50	2488,55	3317,34	2037,58
		gestriffen 2-5 cm	403,76	388,68	426,55	418,08	551,92	450,31	520,62	391,66
		gestriffen 5-15 cm	744,24	743,99	823,08	797,65	982,32	882,47	954,54	728,66
		Kratzer >15 cm	1026,34	1057,63	1194,14	1125,18	1290,80	1284,17	1273,14	1064,06
		Kratzer 2-5 cm	403,76	388,68	426,55	418,08	551,92	450,31	520,62	391,66
		Kratzer 5-15 cm	744,24	743,99	823,08	797,65	982,32	882,47	954,54	728,66
	Tuergriff vorn links	gebrochen	184,22	184,19	188,37	147,41	68,20	192,51	97,36	290,05
		verformt	184,22	184,19	188,37	147,41	68,20	192,51	97,36	290,05
		fehlt	184,22	184,19	188,37	147,41	68,20	192,51	97,36	290,05
	Tuerschloss vorn links	gebrochen	157,58	184,70	226,45	250,61	381,90	299,63	355,92	188,70
		verformt	157,58	184,70	226,45	250,61	381,90	299,63	355,92	188,70
		fehlt	157,58	184,70	226,45	250,61	381,90	299,63	355,92	188,70
	Zierleiste Tuer vorn links	gebrochen	142,67	203,08	137,67	254,35		129,30		236,66
		verformt	142,67	203,08	137,67	254,35		129,30		236,66
		fehlt	142,67	203,08	137,67	254,35		129,30		236,66
	Blinker vorn links	gebrochen	67,94	62,23	42,28	105,28		129,84	44,03	65,57
		verformt	67,94	62,23	42,28	105,28		129,84	44,03	65,57
		fehlt	67,94	62,23	42,28	105,28		129,84	44,03	65,57
	Innenkotfluegel Vorn links	gebrochen			39,58	62,98				
		verformt			39,58	62,98				
		fehlt			39,58	62,98				
	Tuerscheibe vorn links	gebrochen	151,42	142,07	181,07	174,43	204,96	186,46	342,08	272,30
		verformt	151,42	142,07	181,07	174,43	204,96	186,46	342,08	272,30
	Kotfluegel Vorn links	gebrochen	1230,24	1338,16	1418,56	1437,13	1689,73	1626,08	1671,27	1322,68
		Delle >15 cm	1206,21	1261,57	1392,56	1326,40	1501,45	1428,09	1493,37	1261,50
		Delle 2-5 cm	428,96	442,62	470,83	466,17	553,01	471,35	528,69	447,62
		Delle 5-15 cm	839,58	873,75	943,99	921,42	1064,97	967,90	1052,89	881,11
		verformt	1230,24	1338,16	1418,56	1437,13	1689,73	1626,08	1671,27	1322,68
		gestriffen 2-5 cm	300,96	314,62	342,83	338,17	425,01	343,35	400,69	319,62
		gestriffen 5-15 cm	583,58	617,75	687,99	665,42	808,97	711,90	796,89	625,11
		fehlt	1230,24	1338,16	1418,56	1437,13	1689,73	1626,08	1671,27	1322,68
		Kratzer >15 cm	822,21	877,57	1008,56	942,40	1117,45	1044,09	1109,37	877,50
		Kratzer 2-5 cm	300,96	314,62	342,83	338,17	425,01	343,35	400,69	319,62
		Kratzer 5-15 cm	583,58	617,75	687,99	665,42	808,97	711,90	796,89	625,11
	B-Saeule links	gebrochen	2259,91	2482,62	2865,68	3214,40	7629,94	3160,91		3048,28
		Delle >15 cm	804,76	889,84	897,29	886,21		888,49		896,36
		Delle 2-5 cm	438,44	482,86	479,63	492,51		489,36		459,07
		Delle 5-15 cm	648,00	711,88	699,79	728,90		708,26		698,77
		verformt	2259,91	2482,62	2865,68	3214,40	7629,94	3160,91		3048,28
		gestriffen 2-5 cm	310,44	354,86	351,63	364,51		361,36		331,07
		gestriffen 5-15 cm	392,00	455,88	443,79	472,90		452,26		442,77
		Kratzer >15 cm	420,76	505,84	513,29	502,21		504,49		512,36
		Kratzer 2-5 cm	310,44	354,86	351,63	364,51		361,36		331,07
		Kratzer 5-15 cm	392,00	455,88	443,79	472,90		452,26		442,77
	A-Saeule links	gebrochen	3026,46	3037,02	3396,55	3488,62	6264,28	3641,11	6177,19	3904,92
		Delle >15 cm	810,14	833,64	851,23	863,16	820,42	895,94	882,90	909,69
		Delle 2-5 cm	445,05	463,10	471,33	461,42	507,96	482,85	551,82	530,62
		Delle 5-15 cm	654,90	674,60	679,21	680,29	692,42	711,15	754,90	708,87
		verformt	3026,46	3037,02	3396,55	3488,62	6264,28	3641,11	6177,19	3904,92
		gestriffen 2-5 cm	317,05	335,10	343,33	333,42	379,96	354,85	423,82	402,62
		gestriffen 5-15 cm	398,90	418,60	423,21	424,29	436,42	455,15	498,90	452,87
		Kratzer >15 cm	426,14	449,64	467,23	479,16	436,42	511,94	498,90	525,69
		Kratzer 2-5 cm	317,05	335,10	343,33	333,42	379,96	354,85	423,82	402,62
		Kratzer 5-15 cm	398,90	418,60	423,21	424,29	436,42	455,15	498,90	452,87
	Seitenwand vorn links	gebrochen			951,34					
		verformt			951,34					
	Tankverschluss links	gebrochen	21,75	40,62	39,66	24,64	13,92	24,83	15,07	81,45
		fehlt	21,75	40,62	39,66	24,64	13,92	24,83	15,07	81,45

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Linke Seite	Tankklappe links	gebrochen	199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		verformt	199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		gestriffen 2-5 cm	199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		gestriffen 5-15 cm	199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		fehlt	199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
	Aussenspiegelverkleidung links	gebrochen	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		Delle >15 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		Delle 2-5 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		Delle 5-15 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		verformt	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		gestriffen 2-5 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		gestriffen 5-15 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		fehlt	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		Kratzer >15 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		Kratzer 2-5 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		Kratzer 5-15 cm	119,87	179,27	199,07	163,87	111,54	170,61	109,28	174,52
		Aussenspiegel links	gebrochen	222,67	258,57	323,78	402,15	626,03	461,71	538,27
	verformt		222,67	258,57	323,78	402,15	626,03	461,71	538,27	328,46
	Spiegelglas Aussenspiegel links	gebrochen	71,60	84,43	93,57	221,72	356,01	159,30	329,12	79,06
		verformt	71,60	84,43	93,57	221,72	356,01	159,30	329,12	79,06
		fehlt	71,60	84,43	93,57	221,72	356,01	159,30	329,12	79,06
	A-Saeule Verkleidung links	Delle >15 cm		86,54		56,28		136,88		
		Delle 2-5 cm		86,54		56,28		136,88		
		Delle 5-15 cm		86,54		56,28		136,88		
		gestriffen 2-5 cm		86,54		56,28		136,88		
		gestriffen 5-15 cm		86,54		56,28		136,88		
		Kratzer >15 cm		86,54		56,28		136,88		
		Kratzer 2-5 cm		86,54		56,28		136,88		
	Kratzer 5-15 cm		86,54		56,28		136,88			
	Spiegel blinker links	gebrochen	146,99	214,33	222,73	250,94	291,34	267,63	363,81	278,02
		verformt	146,99	214,33	222,73	250,94	291,34	267,63	363,81	278,02
		fehlt	146,99	214,33	222,73	250,94	291,34	267,63	363,81	278,02
	C-Saeule links	gebrochen				790,29				
		Delle >15 cm				662,62				
		Delle 2-5 cm				406,62				
		Delle 5-15 cm				534,62				
		verformt				790,29				
		gestriffen 2-5 cm				278,62				
		gestriffen 5-15 cm				278,62				
		Kratzer >15 cm				278,62				
		Kratzer 2-5 cm				278,62				
	Kratzer 5-15 cm				278,62					
	Seitenwand hinten links	gebrochen	3684,46	3754,47	4621,03	4551,24	5775,85	6204,99	5696,96	4484,95
		Delle >15 cm	1325,89	1428,05	1652,12	1538,10	1706,38	1831,89	1717,83	1352,83
		Delle 2-5 cm	486,75	550,78	606,92	580,84	733,14	704,00	714,52	494,03
		Delle 5-15 cm	927,68	1006,16	1147,21	1097,73	1269,90	1267,07	1272,76	930,75
		verformt	3684,46	3754,47	4621,03	4551,24	5775,85	6204,99	5696,96	4484,95
gestriffen 2-5 cm		358,75	422,78	478,92	452,84	605,14	576,00	586,52	366,03	
gestriffen 5-15 cm		671,68	750,16	891,21	841,73	1013,90	1011,07	1016,76	674,75	
Kratzer >15 cm		941,89	1044,05	1268,12	1154,10	1322,38	1447,89	1333,83	968,83	
Kratzer 2-5 cm		358,75	422,78	478,92	452,84	605,14	576,00	586,52	366,03	
Kratzer 5-15 cm		671,68	750,16	891,21	841,73	1013,90	1011,07	1016,76	674,75	
Tuerschweller links	gebrochen	2731,25	2560,33	2702,40	3075,57		3790,82		3019,68	
	verformt	2731,25	2560,33	2702,40	3075,57		3790,82		3019,68	
Schiebetuer links	gebrochen						2995,49		2355,53	
	Delle >15 cm						1988,73		1523,27	
	Delle 2-5 cm						686,40		536,82	
	Delle 5-15 cm						1348,17		1029,37	
	verformt						2995,49		2355,53	
	gestriffen 2-5 cm						558,40		408,82	
	gestriffen 5-15 cm						1092,17		773,37	
	Kratzer >15 cm						1604,73		1139,27	
	Kratzer 2-5 cm						558,40		408,82	
	Kratzer 5-15 cm						1092,17		773,37	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Linke Seite	Schiebetuerscheibe links	gebrochen	298,93	385,56	387,14	470,12	311,67	517,23	343,08	538,11
		verformt	298,93	385,56	387,14	470,12	311,67	517,23	343,08	538,11
	Kunststoff Heckverkleidung L	gebrochen			6548,49			6557,69		
		verformt			6548,49			6557,69		
		gestriffen 2-5 cm			400,84			431,74		
		gestriffen 5-15 cm			866,60			970,02		
	Radhausverkleidung hinten links	gebrochen	89,72	131,98	133,58	555,85	127,11	1115,09	122,08	105,25
		Delle >15 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
		Delle 2-5 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
		Delle 5-15 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
		verformt	89,72	131,98	133,58	555,85	127,11	1115,09	122,08	105,25
		gestriffen 2-5 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
		gestriffen 5-15 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
		fehlt	89,72	131,98	133,58	555,85	127,11	1115,09	122,08	105,25
		Kratzer >15 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
		Kratzer 2-5 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
		Kratzer 5-15 cm	89,72	131,98	133,58	532,61	127,11	1045,37	122,08	105,25
	Tuer Hinten links	gebrochen	1646,62	1874,68	2043,79	2259,28		2410,74		1951,45
		Delle >15 cm	1316,78	1420,10	1472,59	1464,31		1491,69		1433,34
		Delle 2-5 cm	473,36	505,21	518,99	517,74		525,59		517,00
		Delle 5-15 cm	910,69	975,81	1010,33	1019,45		1028,89		996,91
		verformt	1646,62	1874,68	2043,79	2259,28		2410,74		1951,45
		gestriffen 2-5 cm	345,36	377,21	390,99	389,74		397,59		389,00
		gestriffen 5-15 cm	654,69	719,81	754,33	763,45		772,89		740,91
		Kratzer >15 cm	932,78	1036,10	1088,59	1080,31		1107,69		1049,34
		Kratzer 2-5 cm	345,36	377,21	390,99	389,74		397,59		389,00
	Kratzer 5-15 cm	654,69	719,81	754,33	763,45		772,89		740,91	
	Tuergummi (Dichtung) hinten links	gebrochen	78,43	82,69	107,42	191,87		174,04		153,98
		verformt	78,43	82,69	107,42	191,87		174,04		153,98
		fehlt	78,43	82,69	107,42	191,87		174,04		153,98
	Tuergriff hinten links	gebrochen	176,91	175,96	200,06	129,01		184,23		274,41
		verformt	176,91	175,96	200,06	129,01		184,23		274,41
		fehlt	176,91	175,96	200,06	129,01		184,23		274,41
	Tuerscheibe hinten links	gebrochen	145,61	162,98	254,55	198,09		430,44		252,11
		verformt	145,61	162,98	254,55	198,09		430,44		252,11
	Innenkotfluegel Hinten links	gebrochen		59,82	50,48	85,13				
		verformt		59,82	50,48	85,13				
		fehlt		59,82	50,48	85,13				
	Kotfluegel Hinten links	gebrochen	3684,46	3754,47	4621,03	4551,24	5775,85	6204,99	5696,96	4484,95
		Delle >15 cm	1325,89	1428,05	1652,12	1538,10	1706,38	1831,89	1717,83	1352,83
		Delle 2-5 cm	486,75	550,78	606,92	580,84	733,14	704,00	714,52	494,03
		Delle 5-15 cm	927,68	1006,16	1147,21	1097,73	1269,90	1267,07	1272,76	930,75
		verformt	3684,46	3754,47	4621,03	4551,24	5775,85	6204,99	5696,96	4484,95
		gestriffen 2-5 cm	358,75	422,78	478,92	452,84	605,14	576,00	586,52	366,03
		gestriffen 5-15 cm	671,68	750,16	891,21	841,73	1013,90	1011,07	1016,76	674,75
		fehlt	3684,46	3754,47	4621,03	4551,24	5775,85	6204,99	5696,96	4484,95
		Kratzer >15 cm	941,89	1044,05	1268,12	1154,10	1322,38	1447,89	1333,83	968,83
Kratzer 2-5 cm		358,75	422,78	478,92	452,84	605,14	576,00	586,52	366,03	
Kratzer 5-15 cm	671,68	750,16	891,21	841,73	1013,90	1011,07	1016,76	674,75		
Seitenblinker/Seitenreflektor links	gebrochen	26,44	27,21	37,57	81,70		41,82		80,28	
	verformt	26,44	27,21	37,57	81,70		41,82		80,28	
	fehlt	26,44	27,21	37,57	81,70		41,82		80,28	
Räder/Bereifung	Notrad	gebrochen	127,62	132,79	140,55	147,06		139,38	250,00	130,00
		Schnitt / Riss	127,62	132,79	140,55	147,06		139,38	250,00	130,00
		fehlt	127,62	132,79	140,55	147,06		139,38	250,00	130,00
		Loch	127,62	132,79	140,55	147,06		139,38	250,00	130,00
	Alu Radnabe vorn links	gebrochen	13,32	13,62	14,03	14,92	12,77	15,40	24,04	7,46
		verformt	13,32	13,62	14,03	14,92	12,77	15,40	24,04	7,46
		gestriffen 2-5 cm	64,37	67,98				162,40		
		gestriffen 5-15 cm	64,37	67,98				162,40		
		fehlt	13,32	13,62	14,03	14,92	12,77	15,40	24,04	7,46

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Räder/Bereifung	Alufelge Vorn links	gebrochen	231,50	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		verformt	231,50	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		gestriffen 2-5 cm	113,48	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66
		gestriffen 5-15 cm	132,63	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45
		fehlt	231,50	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
	Reifen Vorn links	gebrochen	124,20	133,96	142,79	144,77	250,00	149,44	250,00	130,00
		Schnitt / Riss	124,20	133,96	142,79	144,77	250,00	149,44	250,00	130,00
		Loch	124,20	133,96	142,79	144,77	250,00	149,44	250,00	130,00
	Radkappe vorn links	gebrochen	32,28	30,88	30,26	57,90		25,70		38,99
		verformt	32,28	30,88	30,26	57,90		25,70		38,99
		fehlt	32,28	30,88	30,26	57,90		25,70		38,99
	Stahlfelge vorn links	gebrochen	231,50	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		verformt	231,50	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		gestriffen 2-5 cm	113,48	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66
		gestriffen 5-15 cm	132,63	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45
		fehlt	231,50	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
	Alu Radnabe vorn rechts	gebrochen	13,32	13,62	14,03	14,92	12,77	15,40	24,04	7,46
		verformt	13,32	13,62	14,03	14,92	12,77	15,40	24,04	7,46
		gestriffen 2-5 cm	64,37	67,98				162,40		
		gestriffen 5-15 cm	64,37	67,98				162,40		
		fehlt	13,32	13,62	14,03	14,92	12,77	15,40	24,04	7,46
	Alufelge Vorn rechts	gebrochen	231,13	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		verformt	231,13	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		gestriffen 2-5 cm	113,38	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66
		gestriffen 5-15 cm	132,53	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45
		fehlt	231,13	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
	Stahlfelge vorn rechts	gebrochen	231,13	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		verformt	231,13	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
		gestriffen 2-5 cm	113,38	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66
		gestriffen 5-15 cm	132,53	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45
		fehlt	231,13	368,69	290,18	449,93	222,94	528,60	791,64	381,46
	Reifen Vorn rechts	gebrochen	124,20	133,96	142,79	144,77	250,00	149,44	250,00	130,00
		Schnitt / Riss	124,20	133,96	142,79	144,77	250,00	149,44	250,00	130,00
		Loch	124,20	133,96	142,79	144,77	250,00	149,44	250,00	130,00
	Radkappe vorn rechts	gebrochen	32,28	30,88	30,26	57,90		25,70		38,99
		verformt	32,28	30,88	30,26	57,90		25,70		38,99
		fehlt	32,28	30,88	30,26	57,90		25,70		38,99
	Reifen Hinten links	gebrochen	124,11	133,96	142,79	145,97	250,00	148,49	250,00	130,00
		Schnitt / Riss	124,11	133,96	142,79	145,97	250,00	148,49	250,00	130,00
		Loch	124,11	133,96	142,79	145,97	250,00	148,49	250,00	130,00
	Alufelge Hinten links	gebrochen	231,50	368,55	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46
		verformt	231,50	368,55	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46
		gestriffen 2-5 cm	113,48	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66
		gestriffen 5-15 cm	132,63	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45
		fehlt	231,50	368,55	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46
	Radkappe hinten links	gebrochen	34,89	35,92	34,54	44,91		17,80		38,99
		verformt	34,89	35,92	34,54	44,91		17,80		38,99
		fehlt	34,89	35,92	34,54	44,91		17,80		38,99
	Stahlfelge hinten links	gebrochen	231,50	368,55	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46
		verformt	231,50	368,55	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46
		gestriffen 2-5 cm	113,48	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66
		gestriffen 5-15 cm	132,63	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45
		fehlt	231,50	368,55	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46
	Alufelge hinten rechts	gebrochen	231,13	368,69	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46
verformt		231,13	368,69	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46	
gestriffen 2-5 cm		113,38	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66	
gestriffen 5-15 cm		135,75	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45	
fehlt		231,13	368,69	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46	
Reifen Hinten rechts	gebrochen	124,11	133,96	142,79	145,97	250,00	148,49	250,00	130,00	
	Schnitt / Riss	124,11	133,96	142,79	145,97	250,00	148,49	250,00	130,00	
	Loch	124,11	133,96	142,79	145,97	250,00	148,49	250,00	130,00	
Radkappe hinten rechts	gebrochen	34,89	35,92	34,54	44,91		17,80		38,99	
	verformt	34,89	35,92	34,54	44,91		17,80		38,99	
	fehlt	34,89	35,92	34,54	44,91		17,80		38,99	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse	
Räder/Bereifung	Stahlfelge hinten rechts	gebrochen	231,13	368,69	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46	
		verformt	231,13	368,69	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46	
		gestriffen 2-5 cm	113,38	120,04	127,35	141,48	145,92	143,86	145,48	138,66	
		gestriffen 5-15 cm	135,75	130,71	137,26	166,33	151,92	168,92	156,95	174,45	
		fehlt	231,13	368,69	289,71	450,61	222,94	534,21	829,88	381,46	
Rechte Seite	Radhausverkleidung vorne rechts	gebrochen	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		Delle >15 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		Delle 2-5 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		Delle 5-15 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		verformt	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		gestriffen 2-5 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		gestriffen 5-15 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		fehlt	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		Kratzer >15 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		Kratzer 2-5 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		Kratzer 5-15 cm	96,00	147,44	146,63	147,28	169,22	117,72	160,78	133,88	
		Tuer Vorn rechts	gebrochen	1822,33	1947,63	2162,53	2260,02	3128,50	2489,09	3295,24	2037,58
			Delle >15 cm	1410,34	1441,63	1579,08	1509,18	1674,80	1670,04	1657,14	1448,06
	Delle 2-5 cm		531,76	517,39	554,75	546,08	679,92	579,07	648,62	519,66	
	Delle 5-15 cm		1000,24	999,99	1080,10	1053,65	1238,32	1140,35	1210,54	984,66	
	verformt		1822,33	1947,63	2162,53	2260,02	3128,50	2489,09	3295,24	2037,58	
	gestriffen 2-5 cm		403,76	389,39	426,75	418,08	551,92	451,07	520,62	391,66	
	gestriffen 5-15 cm		744,24	743,99	824,10	797,65	982,32	884,35	954,54	728,66	
	Kratzer >15 cm		1026,34	1057,63	1195,08	1125,18	1290,80	1286,04	1273,14	1064,06	
	Kratzer 2-5 cm		403,76	389,39	426,75	418,08	551,92	451,07	520,62	391,66	
	Kratzer 5-15 cm		744,24	743,99	824,10	797,65	982,32	884,35	954,54	728,66	
	Tuergriff vorn rechts	gebrochen	172,72	180,12	184,28	148,65	68,20	195,73	97,36	290,05	
		verformt	172,72	180,12	184,28	148,65	68,20	195,73	97,36	290,05	
		fehlt	172,72	180,12	184,28	148,65	68,20	195,73	97,36	290,05	
	Zierleiste Tuer vorn rechts	gebrochen	155,37	204,77	136,86	254,35		129,30		235,49	
		verformt	155,37	204,77	136,86	254,35		129,30		235,49	
		fehlt	155,37	204,77	136,86	254,35		129,30		235,49	
	Blinker vorn rechts	gebrochen	67,94	62,23	42,28	108,46		129,84	44,03	65,57	
		verformt	67,94	62,23	42,28	108,46		129,84	44,03	65,57	
		fehlt	67,94	62,23	42,28	108,46		129,84	44,03	65,57	
	Innenkotfluegel Vorn rechts	gebrochen			39,74	54,30					
		verformt			39,74	54,30					
		fehlt			39,74	54,30					
	Tuerscheibe vorn rechts	gebrochen	151,75	142,38	181,50	175,31	204,96	187,19	350,77	274,84	
		verformt	151,75	142,38	181,50	175,31	204,96	187,19	350,77	274,84	
	Kotfluegel Vorn rechts	gebrochen	1242,63	1338,87	1418,71	1440,79	1689,73	1629,55	1671,27	1306,19	
		Delle >15 cm	1213,62	1261,57	1391,45	1326,40	1501,45	1428,09	1493,37	1261,50	
		Delle 2-5 cm	431,43	442,62	469,72	466,17	553,01	471,35	528,69	447,62	
		Delle 5-15 cm	844,52	873,75	943,99	921,42	1064,97	967,90	1052,89	881,11	
		verformt	1242,63	1338,87	1418,71	1440,79	1689,73	1629,55	1671,27	1306,19	
		gestriffen 2-5 cm	303,43	314,62	341,72	338,17	425,01	343,35	400,69	319,62	
		gestriffen 5-15 cm	588,52	617,75	687,99	665,42	808,97	711,90	796,89	625,11	
		fehlt	1242,63	1338,87	1418,71	1440,79	1689,73	1629,55	1671,27	1306,19	
		Kratzer >15 cm	829,62	877,57	1007,45	942,40	1117,45	1044,09	1109,37	877,50	
		Kratzer 2-5 cm	303,43	314,62	341,72	338,17	425,01	343,35	400,69	319,62	
	Kratzer 5-15 cm	588,52	617,75	687,99	665,42	808,97	711,90	796,89	625,11		
	Kunststoff Heckverkleidung R	gebrochen			5531,11			6653,69			
		verformt			5531,11			6653,69			
		gestriffen 2-5 cm			400,84			431,74			
		gestriffen 5-15 cm			866,60			970,02			
		fehlt			5531,11			6653,69			

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse	
Rechte Seite	Radhausverkleidung hinten rechts	gebrochen	89,72	132,07	133,72	650,01	127,11	1115,04	122,42	109,34	
		Delle >15 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		Delle 2-5 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		Delle 5-15 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		verformt	89,72	132,07	133,72	650,01	127,11	1115,04	122,42	109,34	
		gestriffen 2-5 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		gestriffen 5-15 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		fehlt	89,72	132,07	133,72	650,01	127,11	1115,04	122,42	109,34	
		Kratzer >15 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		Kratzer 2-5 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		Kratzer 5-15 cm	89,72	132,07	133,72	626,77	127,11	1045,32	122,42	109,34	
		Tuer Hinten rechts	gebrochen	1646,70	1874,87	2085,67	2259,61		2406,57		1851,65
			Delle >15 cm	1316,78	1420,10	1488,68	1464,31		1491,69		1433,34
	Delle 2-5 cm		473,36	505,21	525,66	522,29		525,59		517,00	
	Delle 5-15 cm		910,69	975,81	1020,34	1019,45		1028,89		996,91	
	verformt		1646,70	1874,87	2085,67	2259,61		2406,57		1851,65	
	gestriffen 2-5 cm		345,36	377,21	397,66	394,29		397,59		389,00	
	gestriffen 5-15 cm		654,69	719,81	764,34	763,45		772,89		740,91	
	Kratzer >15 cm		932,78	1036,10	1104,68	1080,31		1107,69		1049,34	
	Kratzer 2-5 cm		345,36	377,21	397,66	394,29		397,59		389,00	
	Kratzer 5-15 cm		654,69	719,81	764,34	763,45		772,89		740,91	
	Tuergummi (Dichtung) hinten rechts	gebrochen	78,43	85,28	114,36	191,54		170,58		153,02	
		verformt	78,43	85,28	114,36	191,54		170,58		153,02	
		fehlt	78,43	85,28	114,36	191,54		170,58		153,02	
	Tuergriff hinten rechts	gebrochen	192,65	179,01	187,35	130,17		187,24		274,41	
		verformt	192,65	179,01	187,35	130,17		187,24		274,41	
		fehlt	192,65	179,01	187,35	130,17		187,24		274,41	
	Tuerscheibe hinten rechts	gebrochen	146,54	163,06	231,81	198,09		396,36		249,00	
		verformt	146,54	163,06	231,81	198,09		396,36		249,00	
	Innenkotfluegel Hinten rechts	gebrochen		59,82	50,32	82,72					
		verformt		59,82	50,32	82,72					
		fehlt		59,82	50,32	82,72					
	Kotfluegel Hinten rechts	gebrochen	3707,99	3767,19	4705,72	4608,71	5776,97	6396,18	5776,92	4443,18	
		Delle >15 cm	1344,49	1428,17	1597,84	1542,83	1708,66	1774,11	1728,38	1352,83	
		Delle 2-5 cm	486,75	550,57	593,71	585,35	726,00	684,67	725,06	494,03	
		Delle 5-15 cm	927,84	1006,16	1112,74	1102,49	1272,18	1242,65	1283,31	930,75	
		verformt	3707,99	3767,19	4705,72	4608,71	5776,97	6396,18	5776,92	4443,18	
		gestriffen 2-5 cm	358,75	422,57	465,71	457,35	598,00	556,67	597,06	366,03	
		gestriffen 5-15 cm	671,84	750,16	856,74	846,49	1016,18	986,65	1027,31	674,75	
		fehlt	3707,99	3767,19	4705,72	4608,71	5776,97	6396,18	5776,92	4443,18	
		Kratzer >15 cm	960,49	1044,17	1213,84	1158,83	1324,66	1390,11	1344,38	968,83	
		Kratzer 2-5 cm	358,75	422,57	465,71	457,35	598,00	556,67	597,06	366,03	
		Kratzer 5-15 cm	671,84	750,16	856,74	846,49	1016,18	986,65	1027,31	674,75	
	Spiegelblinker rechts	gebrochen	146,96	214,32	215,85	253,88	291,34	268,31	363,81	278,02	
		verformt	146,96	214,32	215,85	253,88	291,34	268,31	363,81	278,02	
		fehlt	146,96	214,32	215,85	253,88	291,34	268,31	363,81	278,02	
	B-Saeule rechts	gebrochen	2256,14	2500,47	2857,52	2950,58	7620,40	3156,22		2995,80	
		Delle >15 cm	805,50	894,30	891,96	853,67		901,89		896,36	
		Delle 2-5 cm	438,44	482,86	483,79	468,93		493,47		459,07	
		Delle 5-15 cm	648,00	711,88	707,82	696,36		717,11		698,77	
		verformt	2256,14	2500,47	2857,52	2950,58	7620,40	3156,22		2995,80	
		gestriffen 2-5 cm	310,44	354,86	355,79	340,93		365,47		331,07	
		gestriffen 5-15 cm	392,00	455,88	451,82	440,36		461,11		442,77	
		Kratzer >15 cm	421,50	510,30	507,96	469,67		517,89		512,36	
		Kratzer 2-5 cm	310,44	354,86	355,79	340,93		365,47		331,07	
		Kratzer 5-15 cm	392,00	455,88	451,82	440,36		461,11		442,77	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie								
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse	
Rechte Seite	A-Saeule rechts	gebrochen	3111,25	3056,41	3425,09	3645,67	6253,61	3576,00	6302,58	3893,52	
		Delle >15 cm	810,14	833,64	851,34	863,16	820,42	895,94	882,90	909,69	
		Delle 2-5 cm	445,05	463,10	471,33	461,42	507,96	482,85	551,82	530,62	
		Delle 5-15 cm	654,90	674,60	679,21	680,29	692,42	711,15	754,90	708,87	
		verformt	3111,25	3056,41	3425,09	3645,67	6253,61	3576,00	6302,58	3893,52	
		gestriffen 2-5 cm	317,05	335,10	343,33	333,42	379,96	354,85	423,82	402,62	
		gestriffen 5-15 cm	398,90	418,60	423,21	424,29	436,42	455,15	498,90	452,87	
		Kratzer >15 cm	426,14	449,64	467,34	479,16	436,42	511,94	498,90	525,69	
		Kratzer 2-5 cm	317,05	335,10	343,33	333,42	379,96	354,85	423,82	402,62	
	Kratzer 5-15 cm	398,90	418,60	423,21	424,29	436,42	455,15	498,90	452,87		
	Seitenwand vorn rechts	gebrochen			951,34						
		verformt			951,34						
	Tankverschluss rechts	gebrochen		21,75	40,62	39,66	24,64	13,92	24,83	15,07	81,45
		fehlt		21,75	40,62	39,66	24,64	13,92	24,83	15,07	81,45
	Tankklappe rechts	gebrochen		199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		verformt		199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		gestriffen 2-5 cm		199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		gestriffen 5-15 cm		199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
		fehlt		199,58	203,47	212,84	179,66	244,65	184,25	178,19	259,88
	Aussenspiegelverkleidung rechts	gebrochen		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		Delle >15 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		Delle 2-5 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		Delle 5-15 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		verformt		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		gestriffen 2-5 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		gestriffen 5-15 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		fehlt		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		Kratzer >15 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
		Kratzer 2-5 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17
	Kratzer 5-15 cm		129,80	179,06	199,21	164,17	111,54	171,31	118,79	175,17	
	Aussenspiegel rechts	gebrochen		234,34	258,90	323,44	376,43	594,03	461,83	499,87	330,75
		verformt		234,34	258,90	323,44	376,43	594,03	461,83	499,87	330,75
	Spiegelglas Aussenspiegel rechts	gebrochen		69,24	78,43	90,48	115,68	121,29	96,19	119,71	76,28
		verformt		69,24	78,43	90,48	115,68	121,29	96,19	119,71	76,28
		fehlt		69,24	78,43	90,48	115,68	121,29	96,19	119,71	76,28
	A-Saeule Verkleidung rechts	Delle >15 cm			74,82		56,28		139,88		
		Delle 2-5 cm			74,82		56,28		139,88		
		Delle 5-15 cm			74,82		56,28		139,88		
		gestriffen 2-5 cm			74,82		56,28		139,88		
		gestriffen 5-15 cm			74,82		56,28		139,88		
		Kratzer >15 cm			74,82		56,28		139,88		
		Kratzer 2-5 cm			74,82		56,28		139,88		
		Kratzer 5-15 cm			74,82		56,28		139,88		
	C-Saeule rechts	gebrochen					790,29				
		Delle >15 cm					662,62				
		Delle 2-5 cm					406,62				
		Delle 5-15 cm					534,62				
		verformt					790,29				
		gestriffen 2-5 cm					278,62				
		gestriffen 5-15 cm					278,62				
Kratzer >15 cm						278,62					
Kratzer 2-5 cm						278,62					
Kratzer 5-15 cm						278,62					
Seitenwand hinten rechts	gebrochen		3707,99	3767,19	4705,72	4608,71	5776,97	6396,18	5776,92	4443,18	
	Delle >15 cm		1344,49	1428,17	1597,84	1542,83	1708,66	1774,11	1728,38	1352,83	
	Delle 2-5 cm		486,75	550,57	593,71	585,35	726,00	684,67	725,06	494,03	
	Delle 5-15 cm		927,84	1006,16	1112,74	1102,49	1272,18	1242,65	1283,31	930,75	
	verformt		3707,99	3767,19	4705,72	4608,71	5776,97	6396,18	5776,92	4443,18	
	gestriffen 2-5 cm		358,75	422,57	465,71	457,35	598,00	556,67	597,06	366,03	
	gestriffen 5-15 cm		671,84	750,16	856,74	846,49	1016,18	986,65	1027,31	674,75	
	Kratzer >15 cm		960,49	1044,17	1213,84	1158,83	1324,66	1390,11	1344,38	968,83	
	Kratzer 2-5 cm		358,75	422,57	465,71	457,35	598,00	556,67	597,06	366,03	
	Kratzer 5-15 cm		671,84	750,16	856,74	846,49	1016,18	986,65	1027,31	674,75	

Direkte Schadenregulierung - Buchbinder / Europcar PKW Preisliste

Bereich	Element	Schadenart	Kategorie							
			Mini/ Economy	Compact	Intermediate/ Standard	Full Size/ Premium	Cabrio Full Size/ Premium	Luxury	Cabrio Luxury	Kleinbusse
Rechte Seite	Tuerschweller rechts	gebrochen	2730,54	2565,83	2736,16	3053,73		3692,85		3003,08
		verformt	2730,54	2565,83	2736,16	3053,73		3692,85		3003,08
	Schiebetuer rechts	gebrochen			3018,08			2932,13		2355,53
		Delle >15 cm			2023,03			1963,60		1523,27
		Delle 2-5 cm			682,39			667,75		536,82
		Delle 5-15 cm			1373,16			1317,65		1029,37
		verformt			3018,08			2932,13		2355,53
		gestriffen 2-5 cm			554,39			539,75		408,82
		gestriffen 5-15 cm			1117,16			1061,65		773,37
		Kratzer >15 cm			1639,03			1579,60		1139,27
		Kratzer 2-5 cm			554,39			539,75		408,82
		Kratzer 5-15 cm			1117,16			1061,65		773,37
	Schiebetuerscheibe rechts	gebrochen	301,93	389,35	384,76	483,38	311,67	517,12	343,08	518,20
		verformt	301,93	389,35	384,76	483,38	311,67	517,12	343,08	518,20
	Seitenblinker/Seitenreflektor Re.	gebrochen	26,82	27,21	37,23	81,70		41,82		80,28
		verformt	26,82	27,21	37,23	81,70		41,82		80,28
fehlt		26,82	27,21	37,23	81,70		41,82		80,28	
Zubehör	Fahrzeug Zulassung	fehlt	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Wagenheber	gebrochen	64,21	48,51	74,74	86,07	95,43	94,83	94,27	68,69
		fehlt	64,21	48,51	74,74	86,07	95,43	94,83	94,27	68,69
	Sonderreinigung	verschmutzt/Fleck	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Warnweste	gebrochen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		fehlt	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Warndreieck	gebrochen	29,62	28,85	24,06	33,09	31,64	34,87	30,92	57,94
		fehlt	29,62	28,85	24,06	33,09	31,64	34,87	30,92	57,94
Bordbuch	fehlt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		